



Spett.le
PROVINCIA DI BRINDISI
 Servizio Ambiente ed Ecologia
 Piazza S. Teresa, 2 – 72100 Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

REGIONE PUGLIA
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Eco.Impresa S.r.L.
 S.C. Sansone – Monticelli, n°13
 Ostuni
ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com

e p.c. **ARPA PUGLIA**
 Direzione Scientifica
 Servizio TSGE
 CRA

La documentazione allegata alla presente relazione è scaricabile dal link WeTransfer <https://we.tl/XzM4dJ65os> attivo fino al 18/02/2022

OGGETTO: Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale – Provincia di Brindisi Provvedimento Dirigenziale n.72 del 04.08.2015 e ss.mm.ii. - Eco.Impresa S.r.L. - S.C. Sansone Monticelli - Codice IPPC 5.1 b.c.d. -5.3. a.2.3.4.5. - 5.3 b.2.5.5. - **Invio Relazione Finale.**

Con la presente si trasmette relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta presso lo stabilimento in oggetto effettuata in adempimento a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale Provincia di Brindisi n.72 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 36, lo scrivente Dipartimento ha effettuato la verifica e validazione degli autocontrolli in termini di conformità dei medesimi al titolo autorizzatorio e alle norme tecniche di riferimento.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO RELATIVO ALL'IMPIANTO

ECO.IMPRESA s.r.l. - Ostuni

- ANNO 2021 -

**ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e s.m.i. - (art. 29-decies)**

1

**Attività IPPC cod. 5.1 b.c.d.
-5.3. a.2.3.4.5. - 5.3 b.2.5.5.**

**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE REGIONE PUGLIA D.D. n. 245 del 12.05.2009
PROVINCIA DI BRINDISI D.D. n. 75 del 04.08.2015
PROVINCIA DI BRINDISI D.D. n. 24 del 23.02.2016
PROVINCIA DI BRINDISI D.D. n.127 del 07.11.2017**

Data di emissione 11.02.2022

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br@arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Sommario

1	DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA	3
2	PREMESSA	5
2.1	Finalità del rapporto conclusivo di ispezione	5
2.2	Riferimenti normativi	6
2.3	Autori e contributi del rapporto conclusivo	6
3	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO IPPC	8
3.1	Dati identificativi del soggetto autorizzato	8
3.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale e adeguamento	8
3.3	Assetto produttivo al momento dell'ispezione	8
3.4	Sistema di Gestione Ambientale	10
4	ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE	11
4.1	Modalità e criteri dell'ispezione	11
4.2	Tempistica dell'ispezione e personale impegnato	12
4.3	Attività svolte durante la visita in sito	12
4.4	Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici	12
4.5	Rifiuti	13
4.6	Acque Meteoriche e scarichi idrici	21
4.7	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	23
4.8	Malfunzionamenti ed Eventi Incidentali	23
4.9	C.P.I.	24
4.10	Descrizione delle attività di campionamento	24
4.11	Aria ed Odori	24
5	ESITI DELL'ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA	27
5.1	Tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria	29



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

1 DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA

ISPEZIONE AMBIENTALE: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

ISPEZIONE AMBIENTALE STRAORDINARIA: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

NON CONFORMITÀ (MANCATO RISPETTO DI UNA PRESCRIZIONE): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

PROPOSTE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE MISURE DA ADOTTARE: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.334/99 s.m.i.).

CONDIZIONI PER IL GESTORE (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

CRITICITÀ (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

2 PREMESSA

2.1 Finalità del rapporto conclusivo di ispezione

Il presente rapporto conclusivo di ispezione è stato redatto considerando tutte le attività che sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo.

Le attività di controllo ordinario sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fasi:

1. programmazione dell'ispezione, secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. pianificazione dell'ispezione attraverso la redazione della proposta di Piano di Ispezione considerando la tipologia d'impianto, la sua complessità e le eventuali criticità ambientali.
3. esecuzione dell'ispezione ordinaria (secondo il Piano di Ispezione di cui al punto precedente) comprensiva della verifica documentale e delle azioni di verifica in campo, con la redazione dei relativi verbali.
4. verifica documentale ed in campo dell'adeguatezza della gestione ambientale.
5. eventuali attività di campionamento e analisi, se previste dal PMC e sulla base della relativa programmazione stabilita dagli Enti di Controllo, con la redazione dei relativi verbali.
6. valutazione delle evidenze derivanti dalle attività svolte con i relativi esiti o eventuali azioni di approfondimento, con eventuale trasmissione all'AC.
7. eventuali diffide e/o comunicazioni da parte dell'AC al gestore.
8. eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria.
9. eventuali verifiche in situ, se richieste dall'AC, dell'ottemperanza alle diffide di cui al punto precedente, con la redazione dei relativi verbali.
10. redazione del rapporto conclusivo di ispezione, con le eventuali azioni successive, e relativa trasmissione all'AC.

5

L'ispezione ambientale programmata, effettuata ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., ha le seguenti finalità:

- a) acquisizione di tutti gli elementi tecnici e documentali per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- b) verifica della regolarità degli autocontrolli a carico del gestore, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione anche attraverso la verifica e l'acquisizione a campione dei rapporti di prova e analisi, negli stati rappresentativi di funzionamento dell'impianto;
- c) verifica dell'ottemperanza agli obblighi di comunicazione prescritti in AIA, e in particolare che: 1) il gestore abbia trasmesso il rapporto periodico (generalmente annuale) agli enti di controllo; 2) in caso di incidenti che possano avere effetti ambientali, il gestore abbia comunicato tempestivamente l'incidente/anomalia verificatasi, i conseguenti effetti sull'ambiente (sulla base di misure o stime), e le relative azioni correttive; 3) in caso di mancato rispetto di una prescrizione autorizzativa o di un obbligo legislativo, il gestore abbia effettuato le necessarie comunicazioni all'autorità competente, inclusi i conseguenti effetti sull'ambiente (sulla base di misure o stime), e le relative azioni correttive.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

2.2 Riferimenti normativi

Il campo di applicazione del presente rapporto conclusivo è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Le attività di controllo ordinario oggetto del presente rapporto conclusivo sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.3 Autori e contributi del rapporto conclusivo

Il presente rapporto conclusivo riporta gli esiti delle attività di controllo ordinario effettuate dagli Enti di Controllo presso l'impianto ECO.IMPRESA di Ostuni relativo all'anno 2021.

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi:

- Anna Maria D'Agnano Direttore Servizi Territoriali, Direttore Dipartimento di Brindisi
- Giovanni Taveri Servizi Territoriali DAP di Brindisi
- Roberto Barnaba Servizi Territoriali - U.O.S. Agenti Fisici DAP di Brindisi
- Emanuela Bruno Servizi Territoriali DAP di Brindisi
- Ettore Tollemeto Servizi Territoriali DAP di Brindisi
- Claudia Ceppi Direzione Scientifica/CRA
- Annalisa Marzocca Direzione Scientifica/CRA
- Salvatore Ficocelli Direzione Scientifica/CRA
- Alberto Spada Direzione Scientifica/CRA
- Giuseppe del Pozzo Direzione Scientifica/CRA
- Giuseppe Mauro Direzione Scientifica/CRA
- Alessio Chiffi Direzione Scientifica/CRA
- Donato Moro Direzione Scientifica/CRA
- Antonio Nicosia Direzione Scientifica/CRA

6

Il seguente personale di ARPA Puglia del Dipartimento di Brindisi ha svolto l'ispezione nei giorni: 26 novembre 2021 e 13-17-22 dicembre 2022:

- Giovanni Taveri Servizi Territoriali
- Emanuela Bruno Servizi Territoriali (assente il giorno 26.11.2021)
- Ettore Tollemeto Servizi Territoriali (presente il giorno 26.11.2021)
- Alessio Palumbo Servizi Amministrativi (assente il giorno 13.12.2021)

Il seguente personale di Arpa Puglia della Direzione Scientifica – Servizio CRA ha svolto l'ispezione per la matrice aria il giorno 30/11/2021:

- Salvatore Ficocelli Direzione Scientifica/CRA
- Antonio Nicosia Direzione Scientifica/CRA
- Giuseppe del Pozzo Direzione Scientifica/CRA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il seguente personale ARPA Puglia del Servizio CRA ha svolto attività di campionamento della matrice Aria il giorno 30/11/2021:

- Salvatore Ficocelli Servizio CRA
- Antonio Nicosia Servizio CRA
- Giuseppe Del Pozzo Servizio CRA

Per ulteriori informazioni si allega la seguente documentazione:

1. lettera di avvio / riscontro gestore /inizio / svolgimento / chiusura attività di C.O. del con relativi allegati e foto (all. 1);
2. attività campionamento (all.2);
3. esiti sopralluogo aria e analisi della matrice aria del 30/11/2021 (all. 3);
4. integrazioni del gestore a seguito V.I. (all. 4).



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO IPPC

3.1 *Dati identificativi del soggetto autorizzato*

Ragione Sociale: **ECO.IMPRESA s.r.l.**
 Sede stabilimento: **S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni**
 Recapito telefonico: **0831 340000**
 e-mail: **ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com**
 Legale rappresentante -Gestore – Consigliere Delegato – Delegato Ambientale: **Fulvio Cominassi**
 Direttore Tecnico – Procuratore Speciale- Datore di lavoro D.lgs. 81/08: **Andrea Rossi**
 Referente IPPC – RSPP: **Domenico Speciale**
 Responsabile sistema : **Fabrizio Cardone**
 Impianto a rischio di incidente rilevante: **No**
 Sistemi di gestione ambientale: **presente**

Su richiesta del G.I. il gestore ha fornito deleghe societarie in essere e visura camerale riportante tra l'altro la PEC ufficiale **ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com** (all. 1 – suball.1 della V.I.) da utilizzarsi per qualsiasi comunicazione.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione sono desumibili dalla istanza di AIA disponibile presso la Regione Puglia –Servizio Autorizzazioni Ambientali – Via Gentile – Bari e presso la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia – Piazza De Leo – Brindisi.

8

3.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale e adeguamento*

Per quanto riguarda il pagamento delle tariffe AIA, il G.I. durante la V.I. ha comunicato al Gestore che sarà inviata nota di pagamento da parte del Dipartimento di Brindisi – Arpa Puglia a seguito del presente controllo ordinario (C.O.) AIA.

Per quanto riguarda la verifica della trasmissione del report annuale entro il 30 aprile, il G.I. durante la visita ispettiva (V.I.) ha preso atto che il gestore ha trasmesso entro la data prevista (30 aprile) i rapporti AIA degli anni 2019 e 2020.

3.3 *Assetto produttivo al momento dell'ispezione*

Il G.I. durante la V.I. ha preso atto che, con nota prot. n.670/DG/ds del 04.06.2021 (prot. Arpa Puglia n° 41370 del 07.06.2021), la Società Eco Impresa S.r.L. ha comunicato agli Enti la:

- Variazione e nuova nomina del Consigliere Delegato.
- Nomina del Procuratore Speciale con le funzioni di Datore di Lavoro in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di Direttore Tecnico.

Inoltre, il G.I. durante la V.I. del 26.11.2021 ha richiesto ed acquisito il nuovo organigramma della Società per il sito di Ostuni (all. 1 – suballegato 1 alla V.I.) e le deleghe societarie in essere e visura camerale riportante tra l'altro la pec ufficiale **ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com** (all. 2 – suballegato 1 alla V.I.) da utilizzarsi per qualsiasi comunicazione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: **dap.br@arpa.puglia.it**
 PEC : **dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)

Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il G.I. durante la V.I. ha preso atto che, con nota prot. n° 1235/DG/ds del 15.12.2020 (prot. Arpa Puglia n°87403 del 15.12.2020) in attuazione a quanto previsto dalla D.D. n°127 del 07/11/2017 (Provincia di Brindisi) ovvero alla Determinazione Dirigenziale n°203 del 29/12/2017 (Regione Puglia), la Società Eco.Impresa S.r.l. ha comunicato agli Enti il fine lavori e la certificazione del progettista sulla realizzazione delle opere conformemente al progetto approvato. La Società ha altresì comunicato nella medesima nota, che a far data dal 28.12.2020 avrebbe dato attuazione a quanto previsto dalla modifica ed integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n°127 del 07/11/2017 (Provincia di Brindisi) ovvero alla Determinazione Dirigenziale n°203 del 29/12/2017 (Regione Puglia).

Il Gestore su richiesta da parte durante la V.I. ha confermato che i Provvedimenti rilasciati da parte dell' A.C. per la gestione dell' AIA risultano essere i seguenti:

- D.D. Regione Puglia n° 245 del 12.05.2009;
- D.D. Regione Puglia n°450 del 05.08.2009 (Rettifica ed integrazione AIA n°245/2009);
- D.D. Regione Puglia n°480 del 15.09.2009 (Rettifica ed integrazione AIA n°245/2009);
- Provv. Dirig. Provincia di Brindisi n°75 del 04.08.2015 (Rinnovo e Modifica);
- Provv. Dirig. Provincia di Brindisi n°24 del 23.02.2016 (Modifica ed Integrazione);
- Allegato al provvedimento n°24 del 23.02.2016;
- Provv. Dirig. Provincia di Brindisi n°127 del 07.11.2017 (Modifica sostanziale dell'AIA n°75 del 04.08.2015);
- D.D. Regione Puglia n°203 del 29.12.2017 (Provvedimento unico di VIA ed AIA per la modifica sostanziale dell'AIA);
- Nota Provincia di Brindisi n°6050 del 26.02.2020 (Riscontro relazione finale);
- Provv. Dirig. Provincia di Brindisi - prot. n°16566 del 24.06.2020 (presa d'atto di modifica non sostanziale);
- Nota Provincia di Brindisi - prot. n° 18452 del 13.07.2020 (Riscontro proposta attività di controllo);
- Nota Provincia di Brindisi - prot. n° 32782 del 01.12.2020 (Presa d'atto Provincia di Brindisi - Modifica non sostanziale);
- Nota Provincia di Brindisi - prot. n° 29605 del 14.09.2021 (Riscontro ottemperanza alle prescrizioni e nuove prescrizioni).

9

Il Gestore ha dichiarato altresì durante la V.I. che alla data del 26.11.2021 l'impianto era regolarmente funzionante secondo quanto previsto dai Provvedimenti /D.D./ atti sopra citati. Il Gestore ha precisato inoltre che successivamente alla chiusura dell'anno 2021 relazionerà sull'esercizio dell'impianto come già specificato nelle note di riscontro alle ottemperanze.

Il Gestore ha confermato al G.I. durante la V.I. che il PMC attualmente in vigore è quello di cui all'Al.14.7 rev.08 del 22.09.2020.

Su richiesta del G.I. durante la V.I. il gestore ha dichiarato che il personale occupato in azienda risulta pari a numero 23 addetti di cui 6 a tempo determinato, con i seguenti turni lavorativi:

- 8:00 – 13:00
- 14:30 – 17:06.

Lo stesso Gestore ha dichiarato che le problematiche covid-19 hanno implicato una maggiore flessibilità nell'orario previsto da contratto onde evitare la presenza in contemporanea di un numero eccessivo di dipendenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il G.I. durante la V.I. relativamente alla nota Provincia di Brindisi n°29605 del 14.09.2021 (acquisita al prot. ARPA n. 62465 del 14/09/2021) ha verificato quanto segue:

1. Nota n. 1238/Dg/ds del 15/12/2020, Ottemperanza n. 15, pag. 9

Richiesta Provincia di Brindisi: *“Il Gestore pur dichiarando di aver inserito n. 3 serbatoi fuori terra mobili da 5 mc/cad, ha trasmesso l’elaborato “Allegato 6 -Planimetria dell’impianto con rete idrica con l’individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico” (Rev. 04 del 30/09/2015) riportante n. 2 serbatoi fuori terra. La verifica di quanto dichiarato è demandata ad ARPA Puglia - DAP di Brindisi in occasione del prossimo controllo ordinario previsto per novembre 2021”.*

Il G.I. ha verificato che il Gestore ha installato il terzo serbatoio da 5 mc.

4. Nota n.686/Dg/ds del 10/06/2021, Ottemperanza n. 2, pag. 3

Richiesta Provincia di Brindisi:

- a. *Il Gestore dovrà attenersi, per quanto riguarda i rifiuti prodotti presso l’impianto a quanto previsto dall’art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico, con relativi formulari di identificazione;*
- b. *In occasione di ogni nuovo processo di inertizzazione di rifiuti differenti da quelli identificati dai codici CER 100207* e 100208 o da quelli oggetto di prove di miscelazione precedenti con ricetta già definita nelle medesime condizioni fisiche e chimiche, il Gestore dovrà eseguire nuove indagini sulla base di quanto definito dal POL, trasmettendo ad ARPA Puglia- DAP di Brindisi, Regione Puglia- Sezione autorizzazioni Ambientali e Provincia di Brindisi, copia della apposita documentazione prodotta contenente i dati relativi alle prove effettuate, la ricetta utilizzata e i rapporti di prova delle analisi chimiche, di ecotossicità e dei test meccanici eseguiti.*
- c. *Il Gestore dovrà predisporre un Registro delle miscelazioni (che dovrà essere vidimato dalla Provincia) in cui dovrà essere riportato:*
 - i. *Data delle operazioni;*
 - ii. *Codici CER miscelati, con relativi quantitativi;*
 - iii. *Ricetta utilizzata;*
 - iv. *Riferimenti del registro di carico e scarico;*
 - v. *Note eventuali; Tale registro dovrà essere custodito dal Gestore presso l’impianto e messo a disposizione dell’Organo di Controllo in occasione di verifica.*

Il Gestore dichiara di aver effettuato la modifica dei registri di miscelazione (rev.2 04/11/2021) (come evidente nella documentazione fornita in data 20/12/2021 riportante una miscelazione effettuata in data 14/12/2021) ma di non aver ancora effettuato attività di inertizzazione.

3.4 Sistema di Gestione Ambientale

Per quanto riguarda la verifica delle certificazioni Ambientali e di Sicurezza e del Sistema di Gestione Ambientale e dello stato di validità della certificazione, il G.I. ha richiesto al Gestore, entro la data del 26.11.2021, l’invio del certificato relativo al sistema di gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015 da TUV Italia (certificato nr. 50 100 9410 – Rev. 005) con validità fino al 07/05/2024 (all. 3 – suball.1 della V.I.)

Il Gestore ha dichiarato inoltre di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (rev. 5, scad. 07/05/2024) e certificazione di sicurezza UNI ISO 45001:2018 (scad. 21/12/2021) in corso di rinnovo.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

4 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE

4.1 Modalità e criteri dell'ispezione

Le attività di ispezione sono state pianificate da ARPA considerando le tempistiche dei controlli riportate nei Piani di Monitoraggio e Controllo parte integrante delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

La comunicazione di avvio dell'ispezione ordinaria al gestore di ECO.IMPRESA s.r.l., effettuata ai sensi del D.Lgs.152/06, art. 29-decies, comma 3, è stata effettuata da ARPA con nota prot. n. 79878 dell' 22/11/2021 (all. 1).

Il G.I. ha acquisito la comunicazione del Gestore al prot. Arpa Puglia n°80105 del 23.11.2021 contenente il documento denominato "Opuscolo Informativo – "Pass Card" – Norme di Comportamento , Sicurezza e Igiene"(all. 1).

Prima dell'inizio della V.I., il G.I. è stato informato dal gestore sulle procedure interne di sicurezza dello stabilimento per l'accesso alle aree di interesse.

Il G.I. ha condotto l'ispezione informando in fase di avvio i rappresentanti dell'impianto sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si è uniformata.

In particolare, il G.I. ha avuto l'intento di garantire:

- trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
- considerazione per gli aspetti di rilievo;
- riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
- valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

11

Dal punto di vista operativo, l'ispezione è stata effettuata secondo le seguenti fasi:

- prima dell'inizio della visita in sito il G.I. è stato informato dal gestore in merito alle procedure interne di sicurezza dell'impianto per l'accesso alle aree di interesse;
- illustrazione della genesi e delle finalità del controllo, nonché del relativo piano di ispezione;
- verifiche a campione di tipo documentale - amministrativo della documentazione inerente gli autocontrolli e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzativo;
- verifica della realizzazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali prescritti in AIA;
- rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti e nell'AIA, in particolare per gli aspetti ambientali rilevanti;
- verifica degli adempimenti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- verifiche in campo al fine di raccogliere ulteriori evidenze, anche per mezzo di dichiarazioni del Gestore e rilievi fotografici;
- eventuali informazioni oggetto del controllo ordinario che il gestore ritiene possano avere carattere di confidenzialità.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

4.2 Tempistica dell'ispezione e personale impegnato

L'ispezione si è articolata in una fase preparatoria nella quale il G.Í., costituito dai funzionari ARPA individuati dal Direttore Servizi Territoriali del Dipartimento di Brindisi, si è riunito preliminarmente per condividere il Piano di Ispezione e Controllo in relazione ai contenuti dell'atto autorizzativo (Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo).

La fase di esecuzione è stata articolata secondo il seguente ordine:

1. comunicazione di avvio dell'ispezione;
2. redazione della proposta del Piano di Ispezione da parte di ARPA;
3. conduzione dell'ispezione: verbale di inizio attività ARPA / gestore del 14/10/2019;
4. la visita in sito è iniziata in data 26/11/2021 e conclusa in data 22/12/2021 (ultimo accesso); durante le visite in sito per l'Azienda era presente il personale di ECO.IMPRESA come da verbali di visite ispettive e campionamenti di matrici ambientali (vedi allegati).

4.3 Attività svolte durante la visita in sito

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alla attività ispettiva eseguita presso l'impianto della ECO.IMPRESA s.r.l.

4.4 Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici

Il G.I. ha richiesto al Gestore durante la V.I. di inviare i consumi di acqua da AQP relativamente agli anni 2020-2021. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito il registro prelievi idrici dall'anno 2017 al 2021.

12

Durante il sopralluogo il G.I. ha constatato che:

- il contatore delle acque meteoriche dei piazzali trattate e riutilizzate ai fini irrigui ed impiantistici installato in uscita dai n. 3 serbatoi di accumulo da 5 mc/cad, segna 1013,911 mc (vedasi all. fotografico). Il Gestore ha dichiarato che l'ultima lettura di novembre riportava 1002,469 mc;
- il contatore delle acque meteoriche dei piazzali trattate e scaricate in trincea drenante, installato all'interno del pozzetto identificato come S4 sulla planimetria di riferimento e posto a monte dell'impianto, segna 682 mc (vedasi all. fotografico).
- il contatore di prelievo acqua potabile da AQP, posizionato all'esterno dell'impianto, segna 17412 mc (vedasi all. fotografico).

Il G.I. durante la V.I. ha verificato il corretto inserimento degli indicatori di performance all'interno del report ambientale 2020. Il Gestore ha recepito i rilievi del G.I. emersi nel C.O. AIA 2019 di cui alla tabella § 5.1, p.ti 13 e 14 del documento prot. ARPA Puglia n. 5551 del 29/01/2020.

In base al § 5.1 dello stesso documento, il Gestore ha introdotto e calcolato l'indicatore di performance I_{A3} = acqua meteorica riutilizzata ai fini industriali / acqua meteorica scaricata in trincea drenante, recependo la raccomandazione di cui al p.to 15 della stessa tabella.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C.: Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

4.5 Rifiuti

Il G.I. durante la V.I. ha effettuato sopralluogo sull'impianto nei giorni 13 e 17 dicembre 2021, avendo a riferimento, per la matrice rifiuti l'allegato n° 10 "Planimetria area di deposito rifiuti, rev.3 del 5.9.2016" (rif. Punto 3.15 – D.D.127/2017 – All.1 – pag.4 di 5).

Area Deposito Rifiuti sotto Tettoia

Area B - Punto 20 - Deposito Temporaneo Rifiuti.

Il G.I. durante il sopralluogo del giorno 13 dicembre 2021, ha constatato la presenza nell'area di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (vedasi **all. fotografico**), etichettati con apposita cartellonistica, senza separazione, in maniera promiscua.

Il G.I. rileva una non conformità per violazione prescrizione 4.22 del del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Non conformità

Altresì si è constatato sempre durante il sopralluogo che tra l'edificio adibito a laboratorio e il deposito temporaneo rifiuti, sempre sotto tettoia, la presenza di vasca interrata in c.a., non dichiarata nelle planimetrie allegate ai provvedimenti AIA (vedasi **all. fotografico**). Il Gestore a tal proposito ha dichiarato che l'area limitrofa al laboratorio è utilizzata come area tecnica a servizio dello stesso e la vasca di cui sopra è adibita alla raccolta liquidi provenienti dal lavaggio vetreria.

Il G.I. rileva una non conformità per violazione della prescrizione 4.22 del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Inoltre, nella stessa area si è constatata la presenza di una pozzetto interrato in cui, su dichiarazione del gestore, confluiscono tramite le griglie di drenaggio poste sulla pavimentazione eventuali sversamenti di rifiuti liquidi. Lo stesso Gestore ha dichiarato durante il sopralluogo che con nota Eco.Impresa prot. n° 1268/DG/ds trasmessa con nota acquisita al prot. ARPA n. 0082270 del (all. 4) è stata inviata nota agli Enti di modifiche dell'impianto, tra cui nell'All.6, rev.05, è identificata al n°48 la vasca di che trattasi (pozzetto interrato).

Il Gestore ha ribadito che i liquidi stoccati nella vasca in parola, vengono poi gestiti come rifiuti con EER 161001* trattandoli all'interno dell'impianto.

Il G.I. rileva che la vasca n. 48 è ubicata nel luogo in cui è stata identificata la vasca di raccolta dei liquidi provenienti dalla vetreria, che essendo fuori terra per 50 cm circa non può essere adibita alla raccolta di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi.

All'interno dell'area di deposito in questione sono presenti i rifiuti EER 160509 (campioni da smaltire), 160107, 130208, 170405 e 150110*. Il Gestore specifica che il contenitore contenente il rifiuto 130208 era vuoto al momento del sopralluogo e di aver apposto nuova cartellonistica identificativa dell'area, per la quale manderà relativa evidenza fotografica. Con successiva nota acquisita al protocollo di Arpa Puglia n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza fotografica.

Area C – Punto 18 – Area Deposito rifiuti contenente Amianto. Il G.I. durante il sopralluogo ha constatato la presenza nell'area C di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, etichettati con apposita cartellonistica e posti all'interno di scarrabili (cod. EER 170903*). Il G.I. ha sollecitato l'apposizione di ulteriore cartellonistica per l'area. Il Gestore dichiara di aver provveduto subito dopo il sopralluogo e a tal proposito ha inviato evidenza fotografica con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 87917 del 30/12/2021 (all.4)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Area D – Punto 18 – Area Deposito rifiuti contenenti PCB/PCT.

Al momento del sopralluogo l'area in questione risulta essere vuota

Area B – Punto 18

Il G.I. ha constatato durante il sopralluogo del 13/12/2022 la presenza nell'area di rifiuti speciali suddivisi tra pericolosi e non pericolosi (EER 060503, 170603*) etichettati con apposita cartellonistica e posti all'interno di scarrabili (vedasi all. fotografico).

Si è constatata la presenza di griglia per raccolta acque meteoriche che risultava collegata all'impianto per il trattamento delle acque meteoriche.

Area B – Deposito rifiuti in piccoli/grandi contenitori

Il G.I. ha constatato durante il sopralluogo del 13/12/2022 la presenza nell'area in questione di n°9 cd. "rastrelliere" poste su n°3 alzate, con annesso nella parte inferiore di bacino contenimento liquidi. In tali "rastrelliere", sono collocati contenitori di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, etichettati con apposita cartellonistica. Ciascuna rastrelliera riporta la giacenza del relativo rifiuto (vedasi all. fotografico).

Il G.I. ha richiesto l'inoltro della giacenza di ciascuna rastrelliera al 13/12/2021, che il Gestore ha fornito con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4).

Il Gestore, alla data del 22 dicembre 2021, ha specificato che le giacenze riportate nei fogli presenti nella giornata del 13 dicembre non erano aggiornate, pertanto la documentazione che inoltrerà, in alcuni casi, sarà difforme dall'allegato fotografico.

Area B – Punto 18 - Area Piazzale all'aperto Deposito rifiuti.

Il G.I. durante il sopralluogo del 13/12/2021 ha constatato la presenza nell'area in questione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, etichettati con apposita cartellonistica e posti all'interno di scarrabili opportunamente coperti con teloni. (vedasi all. fotografico).

Successivamente durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza sul muro di cinta di un deposito di "sepiolite" e la presenza di bidone contenente materiale antispiandimento (vedasi all. fotografico).

Area capannone per le operazioni di "triturazione"

Durante il sopralluogo del 13/12/2021, il G.I. ha rilevato che il capannone risulta completamente al chiuso, provvisto di aperture tramite portone industriale con telo in PVC. Al momento del sopralluogo non era in corso nessuna lavorazione, all'interno vi è posta una macchina denominata "Solmec" per la triturazione dei rifiuti, alla macchina è collegata una apposita "proboscide" per aspirazione fumi combustibili di scarico. È stato riscontrato un errato posizionamento dei rifiuti all'interno del capannone (EER 080118), in quanto risultavano posizionati all'entrata (vedasi all. fotografico) in differimento con quanto previsto in planimetria (vicinanze lato muro). Il Gestore ha provveduto a spostare le cisternette lungo il muro su apposito bacino di contenimento e ha dichiarato che i rifiuti vengono usati in emergenza quando il rifiuto da tritare crea polverosità previa definizione della compatibilità per l'utilizzo. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza fotografica.

Il GI rileva una non conformità per violazione della prescrizione AIA n. 4.22 del D.D. 75 del 04/08/2015 e ss.mm.ii. sanzionabile ai sensi dell'art. 26-quattordecies comma 3 lettera b) del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Non conformità

14

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)

Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Inoltre, il GI rileva che dalle foto in allegato 1 alla nota acquisita al prot. ARPA n°87917 del 30.12.2021 sono presenti nel capannone in questione sei delle otto cisternette individuate durante il sopralluogo, pertanto si richiede al gestore di relazionare sulla destinazione delle due non riprese in foto. Richiesta per il Gestore.

All'interno del capannone sono presenti due trituratori uno per rifiuti non pericolosi (varco 1) e uno per rifiuti pericolosi (varco 2-3). Secondo dichiarazione del gestore, il trituratore per rifiuti pericolosi è attualmente non funzionante in quanto in fase di manutenzione.

Il G.I. ha richiesto per il rifiuto con codice EER 191212 in giacenza nell'area di triturazione, l'iter del trattamento completo dalla miscelazione sino trasferimento in discarica e lo schema delle giacenze esposto. Il Gestore ha fornito la documentazione inerente al rifiuto EER 191212 con nota acquisita al prot. ARPA n.85066 del 16/12/2021 (allegato lavorazioni 13/12).

In riferimento al rifiuto codice EER 190203 composto della miscela codice EER 191212, considerato quanto dichiarato in allegato 15 alla pec acquisita al prot. ARPA n. 87917 del 30/12/2021, il GI richiede al gestore la precedente omologa del rifiuto in questione. Richiesta per il gestore.

Il GI inoltre richiede la destinazione del rifiuto in questione, con la trasmissione del FIR, l'autorizzazione dell'impianto di destinazione e l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali della ditta di trasporto entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente relazione.

In riferimento al rifiuto codice EER 160306 composto della miscela codice EER 191212, il GI richiede l'omologa del rifiuto in questione precedentemente emessa. Richiesta per il gestore.

Inoltre, il GI richiede la documentazione attestante l'attivazione dell'omologa con i numeri di riferimento per tutti e tre i rifiuti considerati nella miscelazione del 13/12/2021 (EER 160306, EER 160304, EER 190203). Richiesta per il gestore.

15

Nello stesso capannone è stata riscontrata la presenza di n°2 vasche interrate in c.a. per la pre-miscelazione e miscelazione e/o stoccaggio rifiuti (vasche in manutenzione da ottobre u.s.) e rifiuti in piccoli/grandi contenitori depositati così come previsto in planimetria (vedasi all. fotografico). Richiesto dal G.I., il Gestore ha riferito che le vasche interrate dovrebbero essere consegnate a metà gennaio, mentre il trituratore a metà febbraio, tornando di conseguenza all'operatività da inizio marzo.

Il G.I. ha richiesto al Gestore che venga data apposita comunicazione ad Arpa Puglia – Dap Brindisi della ripresa dell'attività. Il G.I. rileva che, ad oggi non sono ancora presenti agli atti le comunicazioni di cui sopra e richiede al gestore l'invio non appena disponibili. Richiesta per il Gestore.

Il G.I. ha inoltre constatato, all'interno del capannone varco 3, la presenza di rifiuto con EER 190204*.

Il GI rileva che, avendo come riferimento la planimetria n° 10 "Planimetria area di deposito rifiuti, rev.3 del 5.9.2016", l'area del capannone in corrispondenza del varco n. 3 non è autorizzata al deposito rifiuti.

Il GI rileva una non conformità per violazione della prescrizione AIA n. 4.22 del D.D. 75 del 04/08/2015 e ss.mm.ii. sanzionabile ai sensi dell'art. 26-quattordecies comma 3 lettera b) del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Non conformità.

Il G.I. ha constatato l'utilizzo del capannone in corrispondenza del varco n. 1 come deposito (vedasi all. fotografico), in cui erano presenti i rifiuti con seguenti codici:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.itPEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

- EER 050103*, provenienti dalla raffineria di Taranto- morchie da fondi di serbatoi, fondame di serbatoio – T3314;
- EER 130701* (olio combustibile), proveniente da Effegi Sistemi idrodinamici.

Il GI rileva che, prendendo come riferimento la planimetria n° 10 "Planimetria area di deposito rifiuti, rev.3 del 5.9.2016", solo parte dell'area (punto 7) all'interno del capannone in corrispondenza del varco n. 1 è autorizzata al deposito rifiuti.

Il GI rileva una non conformità per violazione della prescrizione AIA n. 4.22 del D.D. 75 del 04/08/2015 e ss.mm.ii. sanzionabile ai sensi dell'art. 26-quattordecies comma 3 lettera b) del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Non conformità.

Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4) in allegato 10 il Gestore ha fornito documentazione inerente ai rifiuti con EER 130701* e EER 050103*.

Dalla documentazione prodotta si evince che la giacenza del rifiuto con codice EER 050103* è pari a 119.250 kg, trasportati presso Eco.impresa srl con n. 9 carichi accompagnati da altrettanti FIR. Confrontando la giacenza dichiarata con lo stralcio del registro di carico e scarico fornito, si desume che, oltre ai quantitativi dichiarati come giacenza durante la giornata del sopralluogo del 13/12/2021, vi siano stati ulteriori n. 3 carichi in ingresso dello stesso rifiuto proveniente dalla raffineria ENI di Taranto, come di seguito riportato:

- rif. n. carico: 2740 del 28/05/2021 per un quantitativo pari a 16290 kg;
- rif. n. carico 2823 del 01/06/2021 per un quantitativo paria a 8770 kg;
- rif. n. carico 3526 del 01/07/2021 per un quantitativo paria a 19550 kg.

Il GI, in relazione ai predetti rifiuti, richiede al Gestore di chiarire se gli stessi siano computabili nella giacenza del giorno 13/12/2021 o in caso contrario le modalità di gestione degli stessi fornendo i FIR in ingresso e la documentazione eventualmente pertinente. Richiesta per il Gestore.

16

Il GI ha constatato che, sia il capannone 1 che il 5 erano provvisti di due varchi posteriori, ad oggi chiusi in quanto privi di rampa di collegamento col lotto retrostante. Il Gestore ha dichiarato che ad oggi non esiste una tempistica per la realizzazione della rampa.

Il G.I. ha richiesto al Gestore che venga data apposita comunicazione ad Arpa Puglia – Dap Brindisi della realizzazione delle rampe. Richiesta per il gestore

Il G.I. ha verificato durante la V.I. che allo stato manca all'interno del capannone griglia di raccolta colatici (vedasi all. fotografico), anche se la stessa non risulta prevista in planimetria. Il Gestore, pur evidenziando il fatto che tale griglia non sia prevista dal provvedimento, la ritiene tuttavia una possibile miglioria da apportare all'impianto.

Il G.I. attesa la disponibilità del gestore sollecita un'istanza di modifica da presentare alla A.C. con inserimento di cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento. Richiesta per il gestore.

Successivamente il G.I. ha preso atto durante il sopralluogo che nell'area individuata in planimetria al punto B-39 non risultano al momento stoccati rifiuti in cassa metallica mobile, né tantomeno risultano allocati nel punto B-18 rifiuti in attrezzature scarrabili sul lato zona discesa lato uffici.

Area Capannone (Lotto2) area lavorazione dell'impianto di inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione).

Il capannone area "triturazione" e "inertizzazione" sono tra loro collegati da due varchi. Lo stesso risulta completamente al chiuso, provvisto di aperture tramite portoni industriale con telo in PVC. All'interno al momento del sopralluogo è stata riscontrata la presenza di n°1 inertizzatore, n°1 tramoggia di carico inertizzatore, n°2 macchine miscelazione dei rifiuti,

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sarisone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

con apposita "proboscide" per aspirazione fumi combusti di scarico, n°9 vasche interrata in c.a. per la pre-miscelazione e miscelazione e/o stoccaggio rifiuti (vedasi all. fotografico).

All'interno del capannone è posizionato un grigliato per raccolta dei colaticci con annessa vasca interrata di raccolta di ca.1 mc (vedasi all. fotografico).

Secondo dichiarazione del gestore all'interno del capannone avviene solo la miscelazione dei rifiuti. Viceversa non avviene da circa un anno la cd "inertizzazione" dei rifiuti.

All'interno del capannone durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza sul lato corto del capannone di cisternette in PVC prive di etichettature (vedasi all. fotografico), secondo dichiarazione del gestore trattasi di rifiuto liquido di acque provenienti dal pozzetto posto a valle della griglia raccolta colaticcio. Le cisternette risultavano posizionate altresì in posizione errata rispetto a quanto previsto in planimetria (n°23), quale posizionamento di deposito rifiuti in piccoli/grandi contenitori.

Il GI rileva una non conformità per violazione della prescrizione AIA n. 4.22 del D.D. 75 del 04/08/2015 e ss.mm.ii. sanzionabile ai sensi dell'art. 26-quattordicesimo comma 3 lettera b) del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Non conformità.

Inoltre, il GI rileva una non conformità per violazione della prescrizione AIA n. 4.24 del D.D. 75 del 04/08/2015 e ss.mm.ii. sanzionabile ai sensi dell'art. 26-quattordicesimo comma 3 lettera b) del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Non conformità.

Il Gestore ha dichiarato di aver successivamente posizionato le cisternette nel deposito temporaneo ed ha inviato apposita evidenza fotografica con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4).

Il GI richiede nuovamente l'invio dell'evidenza fotografica e documentazione relativa alla gestione del rifiuto in questione (annotazione sul registro di carico e scarico e caratterizzazione del rifiuto). Richiesta per il gestore.

Successivamente il G.I. ha riscontrato la presenza di un tubo collegato alla griglia raccolta colaticcio (vedasi all. fotografico), in cui secondo dichiarazione del proponente tale tubo è asservito quale scarico del Biofiltro e condensa.

Il GI rileva una non conformità per modifica dell'impianto senza autorizzazione sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 5 (modifica sostanziale) o comma 6 (modifica non sostanziale). Si rimette alla A.C. la definizione della sostanzialità o meno della modifica per la definizione della sanzione da applicare. Non conformità e richiesta per la A.C.

Durante la V.I. del giorno 13.12.2021 è stata richiesta al Gestore la trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Elenco rifiuti stoccati alla data del 13 dicembre nelle cd. "Rastrelliere" (fogli di deposito)
- 2) Documentazione inerente alle "vasche di miscelazione" – Capannone triturazione"
- 3) Registro miscelazione rifiuti pericolosi e non pericolosi"
- 4) Registro vasche (6-7-8-9) per lotto 2"
- 5) EER 050103 operazioni dal Registro di Carico e Scarico anno 2021"
- 6) EER 161002 – Cisternette Lotto2 operazioni Registro di Carico e Scarico anno 2021"
- 7) EER 130701 (interno capannone) FIR in ingresso compresa caratterizzazione"
- 8) EER 191212 iter trattamento completo – miscelazione sino trasferimento in discarica
- 9) Ultimo smaltimento acque di scarico (acque lavaggio laboratorio)

Per gli EER050103*, provenienti dalla raffineria di Taranto e EER130701* proveniente da Effegi Sistemi idrodinamici, Con successiva note acquisita da Arpa Puglia con prot. n 85066 del 16.12.2021, prot. n° 85936 del 20.12.2021, prot.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza come sopra riportato.

Il sopralluogo presso l'impianto è continuato il giorno 17 dicembre 2021. Preliminarmente, all'avvio del controllo il G.I. ha richiesto deleghe societarie per l'intero prosieguo del controllo ordinario, fornite dal gestore in formato cartaceo e digitale con pec del 20/12/2021 (all. 11) Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Il G.I. ha effettuato sopralluogo sull'impianto, avendo a riferimento, per la matrice rifiuti l'allegato n° 10 "Planimetria area di deposito rifiuti, rev.3 del 5.9.2016" (rif. Punto 3.15 – D.D.127/2017 – All.1 – pag.4 di 5)

Area A – Punto 21 - Deposito Rifiuti liquidi in Silos

L'area è composta da n°8 silos, così suddivisi:

- n°4 silos con capacità da 30 mc;
- n°4 silos con capacità da 70 mc,

per un totale di 400 mc.

I silos sono posti in un'area all'aperto con bacino di contenimento. All'esterno dell'area è stata posizionata una bacheca in cui risultano riportati per ogni silos il relativo rifiuto EER (vedasi **all. fotografico**).

Tutti i silos sono dotati di misuratori di livello dove è riportata l'altezza in mm del liquido nel silos e la percentuale di riempimento. Questi sono allocati nel locale pompe e travaso (punto 15 – Locale pompe e travaso rifiuti liquidi). Il sistema si basa su un controllo esclusivamente visivo da parte dell'operatore, senza alcun alert sonoro.

Il gestore ha fornito con pec del 20/12/2021 con nota acquisita da Arpa Puglia al prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4)

Il G.I. ha richiesto durante il sopralluogo al Gestore di fornire eventuale procedura di controllo per la gestione/controllo del riempimento silos, che il Gestore ha fornito con pec del 20/12/2021 con nota acquisita da Arpa Puglia al prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4).

Il GI richiede al gestore di fornire gli allegati alla istruzione operativa IST- 9.15 Gestione rifiuti liquidi Rev.05. Richiesta per il Gestore.

Al momento del sopralluogo i contatori riportavano i seguenti valori (si veda anche **all. fotografico**):

Silos 1 81% 5092 mm	Silos 3 23% 1518 mm	Silos 4 31% 2354 mm	Silos 7 85% 6320 mm
Silos 2 84% 5259 mm	Silos 5 40% 2583 mm	Silos 6 80% 5945 mm	Silos 8 9% 716 mm

Area G – Punto 15 – Locale Pompe e travaso rifiuti liquidi

Nel capannone, struttura in c.c., sono allocate n°8 vasche da circa 20 mc in c.a. La vasca n°8 secondo dichiarazione del gestore risulta vuota e mai utilizzata. Al momento del sopralluogo risultano utilizzate n°7 vasche, di cui la n°5 al momento del sopralluogo risulta vuota. All'interno delle vasche sono stoccati rifiuti liquidi con relativo EER (vedasi **all. fotografico**). Le vasche risultano collegate per il tramite di apposite pompe elettriche con gli 8 silos di stoccaggio prima descritti, posti all'esterno del capannone.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il G.I. ha richiesto durante il sopralluogo del 17/12/2021 la procedura di bonifica delle vasche, che il Gestore ha dichiarato di effettuare in occasione del cambio di EER al quale la vasca è destinata, e ultime prove di tenuta effettuate. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°85936 del 20.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Nella procedura operativa IST -09.25 Svuotamento, Spurgo e Bonifica contenitori e serbatoi Rev. 00 non si fa riferimento in particolare alla frequenza dichiarata dal gestore. Si richiede di integrare la procedura con quanto dichiarato. Richiesta per il Gestore.

Area B – Punto 43 – Box Stoccaggio Rifiuti (vedasi all. fotografico).

Preliminarmente all'avvio di questa fase del sopralluogo, il G.I. ha richiesto al Gestore la giacenza rifiuti al 17/12/2021, inviata dal Gestore con pec del 20/12/2021 e acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

L'area è composta da n° 6 box in c.a. tra loro separati, ognuno con chiusura superiore e laterale per il tramite di saracinesca a pacchetto. All'interno sono stoccati i rifiuti con il rispettivo codice EER, riportati anche in una tabella posta nei pressi dell'area (vedasi all. fotografico).

Il G.I. ha richiesto in sede di sopralluogo le schede di lavorazione del rifiuto contenuto nel box n. 3 (EER 190203) riferite alla data del 30/11 e 14/12, inviate dal Gestore con pec del 20/12/2021 acquisita da Arpa Puglia con prot. n°85936 del 20.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza

E' stata riscontrata durante il sopralluogo la presenza di canalina raccolta liquidi (colaticcio) e relativa vasca interrata.

Durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza di un capannone adibito ad "officina meccanica" (punto 44). Sul lato periferico sono posizionate inoltre delle strutture amovibili adibite a deposito per pezzi meccanici e materiale vario.

19

Area B – Punto 18 – Deposito rifiuti in attrezzature scarrabili – Area Piazzale.

Durante il sopralluogo si è rilevato che risultano allocati scarrabili in cui sono stoccati rifiuti pericolosi e non pericolosi con relativo EER, con idonea etichettatura (EER 170603*, 190203, 160305*, 160305*, 190203) (vedasi all. fotografico)..

E' stata riscontrata la presenza di n°2 serbatoi contenenti rifiuto liquido pericoloso identificato EER 191305*: gli stessi risultano privi di bacino di contenimento (vedasi all. fotografico). Il G.I. ha richiesto documentazione su provenienza e gestione del rifiuto contenuto nei 2 serbatoi e certificazioni/libretti relativi alle caratteristiche tecniche di questi ultimi. Il Gestore ha fatto presente che i serbatoi sono usati sporadicamente e saranno presto dismessi e ha inviato documentazione richiesta con pec del 20/12/2021 acquisita da Arpa Puglia con prot. n°85936 del 20.12.2021 (All.4).

Il GI richiede evidenza della dismissione dei serbatoi in questione. Richiesta per il gestore.

Area E

La pesa per la microraccolta (2000 kg), non è in loco ma disponibile in azienda per momentaneo inutilizzo.

Il G.I. durante la V.I. ha richiesto la procedura per il respingimento rifiuti che il gestore ha fornito con nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza, e, per l'anno 2020 fino alla data del 22.12.2021), il registro relativo ai casi di accettazione e trattamento di rifiuti con successiva interruzione dell'accettazione del rifiuto, con eventuale motivazione. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il G.I. ha acquisito la comunicazione inviata dal Gestore al produttore del rifiuto testimoniante il mancato prosieguo dell'accettazione del rifiuto in oggetto e altra documentazione relativa alla pratica. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza

Sempre durante la V.I. il G.I., avendo acquisito nel corso del sopralluogo apposita documentazione relativa alle prescrizioni D.D. n. 75/2015, all. 1, § C, prescriz. 4.19, D.D. n. 75/2015, all. 1, § C, prescriz. 4.47, richiede al Gestore il MUD. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Per quanto riguarda l'iter di omologa con le relative informazioni dei rifiuti conferiti presso l'impianto, durante la V.I. su richiesta del G.I. il Gestore ha dichiarato di aver ottenuto, per tutti i rifiuti il cui ciclo produttivo "è noto e ben definito", autorizzazione ad effettuare l'omologa con cadenza annuale (D.D. Provincia di BR n° 24 del 23/02/2016). Il G.I. ha richiesto al Gestore se siano state effettuate omologhe con cadenza non annuale, il Gestore ha dichiarato che per gli EER della famiglia 16 o terminanti col 99, in quanto rispondenti a un criterio diverso (un'omologa ogni 500 tonnellate), non è stata effettuata un'omologa annuale; altresì nel caso di conferimento di rifiuti non provenienti da un ciclo noto e ben definito effettua un'omologa al momento della richiesta di conferimento. Il G.I. ha richiesto al Gestore di fornire evidenza, una per il 2020 e una per il 2021, di omologhe effettuate fuori dalla periodicità annuale in quanto il rifiuto proviene da un ciclo non "noto e ben definito" Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Il GI richiede per entrambi rifiuti considerati le omologhe precedenti a quelle presentate entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Richiesta per il gestore.

Il Gestore ha dichiarato sempre durante la V.I. che le procedure PR-08 (Processo commerciale) e PR-09 (Processo per la programmazione e produzione/erogazione dei prodotti/servizi) sono state aggiornate rispetto alla precedente visita ispettiva ARPA. Il G.I. ha richiesto l'invio delle procedure revisionate. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

In riferimento al codice EER 050103* il G.I. ha richiesto al Gestore di inviare iter di omologa in ingresso. Il Gestore rimanda a quanto già inviato con pec del 14/12/2021.

Per quanto riguarda la verifica miscelazione rifiuti, verifica operazioni di miscelazione e relativo registro delle Miscelazioni (vidimazione), la verifica CER rifiuti prodotti dal processo di miscelazione e inertizzazione, il G.I. durante la V.I. ha richiesto inoltre registro dell'ultima miscelazione della vasca 4 dell'area travaso per il codice EER161001* Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Per la verifica dello smaltimento residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche, il Gestore durante la V.I. ha dichiarato che smaltisce internamente i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; il G.I. ha richiesto ultimi carichi effettuati nel mese di novembre 2021 o comunque gli ultimi prodotti. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

In relazione alla verifica sull'utilizzo delle istruzioni operative dirette al personale per lo svolgimento delle operazioni sui rifiuti, principali misure di sicurezza e le procedure per la manutenzione, ha richiesto al Gestore di fornire le istruzioni operative aggiornate dirette al personale per lo svolgimento delle operazioni sui rifiuti siano state variate rispetto all'ultimo

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

controllo ordinario AIA. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Per la verifica della gestione dei rifiuti prodotti e per la gestione del deposito temporaneo, durante la V.I. su richiesta del G.I., il Gestore conferma che il deposito temporaneo viene gestito col criterio volumetrico con cadenza annuale e non più trimestrale, così come previsto da procedura PR-09 rev.12 del 04/11/2021 (e comunque già previsto sin dalla rev.11 del 18/01/2021). Il G.I. ha richiesto l'invio delle ultime due revisioni delle procedure. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Essendo la dichiarazione del gestore poco chiara, il Gi ribadisce che scelta del criterio volumetrico nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è vincolata al raggiungimento dei 30 mc di massimo 10 di rifiuti pericolosi, ed in ogni caso il deposito non può superare l'anno come previsto dall'art. 185-bis del D. lgs 152/06 ss.mm.ii. Raccomandazione per il gestore.

In ultimo durante la V.I. il G.I. ha richiesto al Gestore l'ultimo documento di "Attivazione omologa" relativo ad un codice della famiglia 16 ed uno relativo ad un codice terminante con 98 o 99. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Su richiesta del G.I. il Gestore conferma che lo scarico è in fogna, pertanto le fosse imhoff non sono più in uso.

4.6 Acque Meteoriche e scarichi idrici

Il G.I. ha effettuato in data 17 dicembre 2021 sopralluogo presso le seguenti aree di impianto. L'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dei piazzali di tutto lo stabilimento risulta conforme a quanto previsto dal Provv. Dirig. n. 24/2016 e specificatamente alla "Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico", allegato 6- rev. 30.09.2015). Rispetto a quanto riportato in planimetria di cui all'all.6 risultano installati n°3 serbatoi fuori terra mobili da 5 mc/cad e uno da 10 mc.

Nello specifico il Gestore ha dichiarato che il serbatoio di accumulo fuori terra in PE del volume di 10 mc è destinato all'alimentazione e il controlavaggio del filtro chiarificatore multistrato.

Nei 3 serbatoi da 5 mc vengono accumulate le acque meteoriche trattate prima di essere scaricate in trincea drenante (subirrigazione) ovvero riutilizzate (uso irriguo e industriale).

Le acque meteoriche accumulate nei "serbatoi di interfaccia", essendo rappresentative dell'intero volume da trattare accumulato nella vasca interrata avente una capacità utile di 252 mc, prima dell'avvio al successivo scarico finale e/o riutilizzo, sono analizzate per verificare l'assenza delle sostanze di cui alla tab. 2.1 al par. 2, p.to 2.1, dell'All. V alla P.te III del D.Lgs. 152/2006. Il Gestore ha precisato durante il sopralluogo che in tale vasca recapitano le acque meteoriche, preventivamente grigliate, dissabbiate e sedimentate nelle 5 (cinque) vasche circolari aventi una capacità utile cadauna di 13,56 mc, che vengono accumulate prima di essere avviate al disoleatore e al trattamento chimico-fisico a mezzo di un impianto del tipo monoblocco fuori terra.

Il G.I. ha constatato, sempre durante il sopralluogo la presenza di n. 2 sonde di controllo del pH installate sull'impianto di trattamento chimico – fisico, poste a seguito di superamenti e conseguenti diffide da parte della Provincia di Brindisi. Il Gestore ha dichiarato che in caso di superamento del range impostato (6,5 – 7,5) l'impianto di trattamento va in blocco.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il G.I. durante il sopralluogo ha richiesto al Gestore la procedura di gestione delle acque di prima pioggia che, sulla base della dichiarazione del Gestore, non risulta essere automatizzata bensì affidata ad un operatore debitamente formato. Sempre secondo dichiarazione del Gestore allo stesso operatore è affidato lo svuotamento entro le 48 ore delle acque di prima pioggia, non essendo previsti appositi accorgimenti tecnici. Il G.I. evidenzia come le vasche non siano dotate di indicatori di livello del riempimento per le acque di prima pioggia. Il Gestore ha inviato la procedura richiesta con pec del 20/12/2021. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza, e riferisce come non siano previsti dal provvedimento gli indicatori di livello delle vasche prima citati, ritenendoli tuttavia una possibile miglioria da apportare all'impianto.

Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive. Pertanto si richiede al gestore di valutare la possibilità di apportare una modifica impiantistica che preveda la dotazione di accorgimenti tecnici che consentano lo svuotamento della vasca di prima pioggia entro le 48 ore successive. Richiesta per il gestore.

Sempre durante il sopralluogo nelle vicinanze dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, il G.I. ha constatato la presenza di un serbatoio di accumulo gasolio da 9 mc per utilizzo mezzi aziendali. Esso è posto sotto tettoia e con bacino di contenimento. Il Gestore ha installato sul serbatoio un apposito contatore collegato a un software in remoto posto all'interno degli uffici. Il G.I. ha rilevato l'ultima giacenza registrata dal Gestore su foglio excel (giorno 17/12/2021), prelevando i dati dal software di gestione, essa risulta pari a 4472,62 lt.

Il G.I. durante il sopralluogo ha constatato la presenza di un locale (punto 46) adibito a laboratorio di analisi chimiche, posto ad uso esclusivamente interno, attrezzato e funzionante.

Durante la V.I. su richiesta del G.I., il Gestore conferma che lo scarico S1 non è attivo. Lo stesso ha dichiarato che sono regolarmente in uso gli scarichi:

- per le acque meteoriche di dilavamento delle coperture (sigla del punto di scarico S2) che recapitano nel canale consortile posto all'esterno del perimetro di recinzione dell'impianto e dedicato alla raccolta delle acque bianche della Zona Industriale del Comune di Ostuni;
- per le acque reflue civili di tipo domestico che recapitano nella pubblica rete fognaria (sigla del punto di scarico S3);
- per le acque meteoriche trattate a mezzo di trattamento di grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione, disoleazione e/o chimico-fisico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea drenante (sigla del punto di scarico S4).

Il Gestore ha dichiarato che è in possesso dell'autorizzazione provvisoria all'immissione (scarico) delle acque meteoriche dei tetti rilasciata dal Consorzio ASI di Brindisi con prot. n°3137 del 15.07.2005 e del Contratto di somministrazione del servizio idrico integrato stipulato in data 23.01.2013 con l'A.Q.P. s.p.a., per lo scarico in fogna delle acque reflue civili di tipo domestico (provenienti dai servizi igienici).

Il G.I. durante la V.I. ha acquisito i rapporti di prova relativi agli scarichi S2 S3 ed S4 del 2021. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

4.7 Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti

Per quanto riguarda la manutenzione delle attrezzature e degli impianti e la verifica della tenuta "Registro delle attività" e controllo degli adempimenti previsti a carico del Gestore, lo stesso ha dichiarato che all'interno del report ambientale 2020, § 7 tutte le attività di manutenzione vengono gestite in maniera informatizzata a mezzo di apposito software. Il G.I. ha richiesto durante la V.I. al Gestore elenco delle attrezzature di sollevamento presenti in impianto. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza, e ultimi verbali di verifica periodica sulle attrezzature di cui all'all. 7 dell'art. 71 c. 11, del D. Lgs. 81/08 e DM 11/04/2011, effettuati nel 2020 e 2021. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

Sempre durante la V.I. per quanto riguarda le operazioni di manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, il Gestore è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione sull'impianto di trattamento acque meteoriche, e cioè:

- interventi di controllo e pulizia di parti accessorie dell'impianto eseguite con frequenza settimanale;
- interventi di pulizia vasche e serbatoi eseguiti con frequenza mensile;
- interventi di manutenzione straordinaria.

Il G.I. ha richiesto evidenza dell'attività di pulizia svolta sulla vasca di sedimentazione da 250 mc nel 2020 e 2021. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza. Durante la V.I. su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato di aver inviato (all' A.C. e agli altri enti interessati, tra i quali Arpa Puglia) documento di aggiornamento della dotazione impiantistica con pec del 04/10/2021.

Il G.I. in ultimo durante la V.I. ha richiesto al Gestore, per gli anni 2020 e 2021, di fornire i certificati della ditta Abraxas Ambiente delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione rispetto a quanto previsto dalla D.D. N. 75/2015. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°85936 del 20.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.

4.8 Malfunzionamenti ed Eventi Incidentali

Il Gestore ha dichiarato durante la V.I. che a partire dalla data dell'ultimo controllo ordinario del 2019, non si sono verificati all'interno dello stabilimento eventi incidentali o eventi che abbiano avuto ripercussioni sull'ambiente e la salute degli operatori. Segnala unicamente un infortunio sul lavoro, fuori dall'impianto, avvenuto in data 25 ottobre 2021. Il lavoratore coinvolto è rientrato al lavoro.

Altresì il Gestore ha dichiarato che, sempre a partire dalla data dell'ultimo controllo ordinario del 2019, non si sono avuti disservizi, guasti o avarie con fermate anche temporanee degli impianti dedicati all'abbattimento delle emissioni in atmosfera, con interruzione dell'attività.

Su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato che nell'anno 2020 e 2021 ha ricevuto la seguente diffida da parte dell'A.C.:
 - Prot. Provincia di Brindisi n°4489 del 12.02.2020: La diffida è stata inoltrata a seguito del C.O. AIA.

Il gestore dichiara di aver ricevuto a tal proposito, in data 21/02/2021, l'R.G.N.R. n. 2252/2020 e ha inoltrato al G.I. tale documentazione in data 26.11.2021. (all.1 suballegato 5 della V.I.). Nel medesimo allegato il Gestore ha inviato la documentazione prodotta e ricevuta in merito alla diffida stessa.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

4.9 C.P.I.

Su richiesta del G.I. il gestore durante la V.I. ha fornito attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio rif. pratica 15337 con scadenza 07/12/2025 (all. 1 – suball.4 della V.I.).

4.10 Descrizione delle attività di campionamento

Nel corso delle attività di controllo sono state espletate le seguenti attività di campionamento delle seguenti matrici ambientali:

1. campionamento aria 03/12/2021 (all. 2)

4.11 Aria ed Odori

Il G.I. durante la V.I. Il G.I. ha richiesto al Gestore di fornire ultimi autocontrolli relativi ai punti di emissione E1 ed E3 Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza. In allegato 3 è riportato il riscontro del CRA per la parte emissioni camini.

Il personale del Centro Regionale Aria nel corso della visita ispettiva ha analizzato il quadro emissivo con particolare riferimento alla analisi e verifica degli autocontrolli svolti da gestore in merito alle verifiche periodiche circa i punti di emissione convogliata autorizzati ed in esercizio (E1, E3,E4).

In particolare, con riferimento al documento denominato "Esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA Puglia in adempimento alla D.D. AIA n.245 del 12/05/2009 della Regione Puglia. (Rilievo n. 17)" emesso dalla Provincia di Brindisi con numero – 0018452 del 13/07/2020, ovvero in merito alla verifica di attuazione delle seguenti prescrizioni per il Gestore:

1. ogni 150 (centocinquanta) ore di funzionamento: verificare e, se necessario, ripristinare il livello del carbone attivo, come da manuale d'uso e manutenzione, e relativa annotazione sul "Registro delle attività" vidimato dall'autorità competente (Provincia di Brindisi);
2. ogni mese: pesare il carbone attivo e sostituirlo se il suo peso supera del 40% il peso del carbone attivo nuovo, come da manuale d'uso e manutenzione, e relativa annotazione sul "Registro delle attività" vidimato dall'autorità competente (Provincia di Brindisi);
3. ogni 3 (tre) mesi: determinazione analitica del parametro "Carbonio Organico Totale (COT) come Σ di tutte le sostanze odorigene" a monte ed a valle del filtro a carboni attivi;
4. ogni 3 (tre) mesi: determinazione analitica del parametro "Carbonio Organico Totale (COT) come Σ di tutte le sostanze odorigene" al camino E1 onde verificarne la conformità al valore limite autorizzato in AIA.

Il GI ha richiesto nel corso della visita ispettiva il riscontro delle evidenze circa la corretta applicazione delle procedure di monitoraggio acquisendo, (allegato 7 al Verbale di Visita Ispettiva) l'estratto del registro di manutenzione e copia degli autocontrolli effettuati con cadenza trimestrale, sia a carico del punto di emissione E1 sia per la verifica dell'efficienza di abbattimento del sistema di abbattimento a carboni attivi.

A valle dell'analisi del registro di manutenzione, è stata verificata l'ottemperanza alla prescrizione. Si suggerisce tuttavia di dedicare un apposito registro alle sole manutenzioni e verifiche effettuate a carico dei punti di emissione convogliata e dei sistemi di abbattimento, in modo da monitorare più agevolmente l'andamento nel tempo delle manutenzioni ed eventuali interventi di ripristino e/o correttivi, effettuati a vantaggio degli stessi.

In merito alla verifica degli autocontrolli di cui al precedente punto 4, sono stati esaminati gli esiti degli autocontrolli, riassunti nella tabella seguente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Data Di Prelievo	Rapporto di prova	Concentrazione COT (mg/Nm ³)- E1	Rapporto di prova	Concentrazione COT (mg/Nm ³)- monte carboni E1	Rapporto di prova	Concentrazione COT (mg/Nm ³)- valle carboni E1
22/07/2020	415.337_20	11.1	62.204_20	1.86	63.204_20	0.231
14/09/2020	20-021011	19.4	021013	58.6	021012	38.8
02/12/2020	415.337.20	11.1	412.337.20	35.5	414.337.20	17.3
19/02/2021	13.50_21	12.4	14.50_21	22.7	15.50_21	12.7
10/05/2021	50.131_21	8	49.131_21	12.8	48.131_21	6
05/08/2021	97.217_21	21.2	983.217_21	82.9	95.217_21	32.5

In merito ai risultati degli autocontrolli non si evidenziano non conformità ai limiti previsti in autorizzazione (VLE COT=50 mg/Nm³) ma si osserva che il monitoraggio a monte ed a valle del filtro a carboni attivi evidenzia dei risultati altalenanti e sembra comunque delineare una efficienza di abbattimento tra il 33 ed il 60% con un solo valore pari a 87.5%, raggiunto nel primo monitoraggio svolto a seguito dell'adeguamento impiantistico.

Pertanto si chiede al Gestore di attuare una procedura gestionale che possa implementare fra i criteri gli esiti della misura di efficienza di abbattimento, attraverso misure del COT a valle e a monte del filtro a carboni attivi e della concentrazione di odore a valle ed a monte del sistema di abbattimento complessivo, al fine di valutare l'effettiva riduzione in termini emissivi operata dai sistemi di abbattimento. Richiesta per il gestore

Si fa presente inoltre all'Autorità Competente che a seguito dell'emissione delle BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 - ai sensi dell'art 29-octies del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., entro la scadenza dei 4 anni dalla pubblicazione della decisione, i provvedimenti di AIA devono essere adeguati ai contenuti delle BAT, e pertanto si segnala la non conformità dei BAT AEL dei VLE attualmente stabiliti per il parametro COT, ammoniaca e per il parametro polveri.

Si segnala all'Autorità Competente, che in occasione della procedura di riesame necessaria, ai sensi dell'art 29 octies del Dlgs 152/06, sarebbe necessario procedere ad una revisione dei valori limite di emissione per i punti di emissione convogliata E3 ed E4 che seppur non soggetti alle stesse BAT di riferimento, dovrebbero subire un adeguamento al D.lgs. 152/06, in funzione della potenza erogata e del combustibile utilizzato, in particolare per le emissioni di Polveri ed NOx, oltreché richiedere che i risultati degli autocontrolli siano riferiti ad una percentuale di ossigeno di riferimento. Richiesta A.C.

Nel merito del monitoraggio delle emissioni odorigene e in particolare alla *Verifica di Ottemperanza N. 17* – di cui al documento Provincia di Brindisi prot. 34303 del 16/12/2020, che fa riferimento alla prescrizione riportata a Pag. 23 della Det. Dir. n. 203 del 29/12/2017 (Regione Puglia): *"Il Gestore/Proponente dovrà fornire contezza dell'adeguamento dell'impianto alla L.R. 23/2015 relativamente alle emissioni degli inquinanti ed odorigene, nelle condizioni a regime, con la trasmissione dei valori delle unità odorimetriche, nel rispetto di quelli previsti dalla suddetta norma, trasmettendo i risultati delle analisi a firma di chimico abilitato"* si riporta quanto segue.

Con Nota prot. n.923/DG/ds del 22/09/2020 il Gestore ha trasmesso, in ottemperanza alla prescrizione n.17 (pag. 23 della Det. Dir. n. 203 del 29/12/2017 - Regione Puglia), i rapporti di prova relativi al camino E1 e al camino E3. Sul punto di emissione E1 è stata effettuata l'indagine olfattometrica. Nella citata nota il Gestore ha dichiarato che a causa

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile eseguire un'analoga indagine nel periodo di messa in esercizio del camino (20/03/2020) né della messa a regime 04/04/2020.

Sono state dunque effettuate misurazioni sui punti di emissione denominati E1 ed E3.

Nello specifico, il camino E1 è la sorgente convogliata dell'aria trattata dal filtro a maniche, dal filtro a carboni attivi e dai due biofiltri chiusi.

Il camino E3 è l'emissione convogliata dei gas di combustione dai tubi di scarico dei caricatori semoventi idraulici a motore diesel trattati dallo scrubber monostadio (cd "ad umido), comprensivo del filtro a carboni attivi. Dall'analisi dei documenti trasmessi si evince che sono stati effettuati prelievi su entrambi i camini in data 23/03/2020, 01/04/2020 e 03/04/2020; i campionamenti eseguiti in queste date non hanno previsto misurazione di concentrazione di odore sul camino E1.

In data 22/07/2020 è stato eseguito un ulteriore monitoraggio sul camino E1 con la misurazione del parametro *concentrazione di odore* in aggiunta agli altri parametri già determinati nelle precedenti rilevazioni.

Sono stati analizzati i documenti di seguito elencati:

- RdP_23.84_20, RdP_3.93_20, RdP_8.97_20 monitoraggi camino E1 del 23/03/2020, del 01/04/2020 e del 03/04/2020. Gli inquinanti monitorati sono:

- ✓ H₂S_ analisi effettuata con metodica UNICHIM 634 idonea allo scopo, ma non coerente con quella indicata nel PMC (rev. 07) ovvero la EPA m16;
- ✓ COT
- ✓ NH₃

N.B: per questi tre inquinanti nei RdP sono indicati Valori Limite di emissione differenti dai valori riportati nel PMC ovvero: H₂S (5 mg/Nm³ invece di 1 mg/Nm³); NH₃ (2 mg/Nm³ invece di 250 mg/Nm³), COT (5 mg/Nm³ invece di 50 mg/Nm³). Tale incongruenza è relativa alla data di prelievo e analisi antecedenti alla data di revisione del PMC.

- ✓ Composti odorigeni (L.R. 23/2015): sono state determinate n.40 sostanze in conformità all'allegato tecnico della L.R. 23/2015 utilizzando le metodiche corrette.
- ✓ Metalli pesanti
- ✓ Polveri
- ✓ Sostanze odorigene con soglie olfattiva inferiori a 0.001 ppm e 0.01 ppm.
- ✓ Nessuna misurazione di concentrazione di odore.

- RdP_61.204_20 – monitoraggio camino E1 del 22/07/2020. Gli inquinanti monitorati sono:

- ✓ H₂S_ analisi effettuata con EPA m16;
- ✓ COT
- ✓ NH₃
- ✓ Composti odorigeni (L.R. 23/2015): sono state determinate n.40 sostanze in conformità all'allegato tecnico della L.R. 23/2015 utilizzando le metodiche corrette.
- ✓ Metalli pesanti (ok, metodica e limiti su sommatoria)
- ✓ Poveri
- ✓ Sostanze odorigene con soglie olfattiva inferiori a 0.001 ppm e 0.01 ppm.
- ✓ Determinazione della concentrazione di odore

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

In merito alla verifica di ottemperanza circa la verifica della compilazione del Catasto delle Emissioni – CET –DB, si richiede al Gestore di rivedere l'intero quadro emissivo rappresentato all'interno del database, sia in merito alla anagrafica dei punti di emissione, per cui sono presenti camini non più attivi (E2) e sono stati duplicati i camini in esercizio, invece che adeguare le caratteristiche ai provvedimenti autorizzativi che ne hanno modificato l'impiantistica ed i limiti emissivi. Pertanto si richiede una revisione complessiva entro la scadenza di compilazione per l'anno 2021 ovvero entro il 30 Aprile 2022.

1. Osservazioni e conclusioni

A conclusione dell'attività di verifica si riassumono le seguenti osservazioni e conclusioni.

Condizioni per il Gestore:

Condizione 1 Elaborare una procedura gestionale che sulla base della misurazione dei parametri COT e concentrazione di odore, a monte ed a valle dei sistemi di abbattimento, da effettuare con cadenza trimestrale, possa permettere il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di abbattimento nel tempo;

Condizione 2 Con gli stessi criteri del "Registro delle attività (manutenzione, apparecchiature, impianti, presidi, autocontrolli e DPI), sia destinato un registro alle sole attività di Manutenzione e controllo eseguite sui sistemi di abbattimento e sui Punti di emissione convogliata in atmosfera.

Condizione 3 Il Gestore Provveda a revisionare il quadro emissivo rappresentato all'interno del Catasto delle Emissioni in Atmosfera (CET-DB) entro e non oltre la scadenza della dichiarazione per l'anno 2021, ovvero entro il 30 aprile 2022, anche tramite supporto al referente del CET per ARPA Puglia-dott. Stefano Spagnolo.

27

Proposta per l'Autorità Competente

Si propone all'Autorità Competente, in occasione della procedura di riesame del provvedimento di AIA ai sensi dell'art 29-octies del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii a seguito dell'emissione delle BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, di rivedere alla luce dei BAT AEL contenuti nella decisione stessa, i VLE attualmente stabiliti, per il punto di emissione convogliata E1, per il parametro COT, per l'ammoniaca e per il parametro polveri.

Si propone inoltre all'Autorità Competente, nell'ambito della procedura di riesame ai sensi dell'art 29 octies del Dlgs 152/06, di procedere ad una revisione dei valori limite di emissione per i punti di emissione convogliata E3 ed E4 che seppur non soggetti alle stesse BAT di riferimento, dovrebbero subire un adeguamento a quanto prescrive il D. Lgs. 152/06, in funzione della potenza e del combustibile utilizzato, in particolare per le emissioni di Polveri ed NOx, oltreché richiedere che i risultati degli autocontrolli siano riferiti ad una percentuale di ossigeno di riferimento.

5 ESITI DELL'ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Si riportano sinteticamente gli esiti del controllo ordinario (rilievi emersi sia nel corso della visita in sito sia nel corso di successive attività di accertamento) indicandò anche lo stato di superamento delle criticità segnalate alla data di stesura del presente rapporto.

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in sito, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Nei verbali di campionamento e nei successivi rapporti, sono descritte nel dettaglio le procedure e i metodi utilizzati dall'ARPA per le indagini e i controlli analitici effettuati.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

5.1 Tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria

Nella seguente tabella sono inserite tutte le informazioni relative alle comunicazioni formali prodotte ad esito delle criticità / non conformità / violazioni della normativa ambientale riscontrate/ condizioni per il gestore.

RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLA VISITA IN SITO						
1	Rifiuti	Il G.I. durante il sopralluogo del giorno 13 dicembre 2021, ha constatato la presenza nell'area di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (vedasi all. fotografico), etichettati con apposita cartellonistica, senza separazione, in maniera promiscua.	Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.22 del del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Comunicazione A.C. e A.G. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5		
			<i>Data accertamento</i>			

21

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

			<i>violazione 10/02/2022</i>			
2	Rifiuti	Si è constatato durante il sopralluogo che tra l'edificio adibito a laboratorio e il deposito temporaneo rifiuti, sempre sotto tettoia, la presenza di vasca interrata in c.a., non dichiarata nelle planimetrie allegate ai provvedimenti AIA (vedasi all. fotografico). Il Gestore a tal proposito ha dichiarato che l'area limitrofa al laboratorio è utilizzata come area tecnica a servizio dello stesso e la vasca di cui sopra è adibita alla raccolta liquidi provenienti dal lavaggio vetreria.	Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.22 del del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015, sanzionabile ai sensi dell'art. 29- quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. <i>Data accertamento violazione 10/02/2022</i>	Comunicazione A.C. e A.G. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5		
3	Rifiuti	Durante il sopralluogo del 13/12/2021, il G.I. ha rilevato che all'interno del capannone per le operazioni di triturazione E' stato riscontrato un errato posizionamento dei rifiuti all'interno del capannone (EER 080118), in quanto risultavano posizionati all'entrata (vedasi all. fotografico) in	Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.22 del del provvedimento AIA n. 75 del	Comunicazione A.C. e A.G. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, §	Inoltre, il GI rileva che dalle foto in allegato 1 alla nota acquisita al prot. ARPA n°87917 del 30.12.2021 sono presenti nel capannone in questione sei delle otto cisternette individuate	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

		differimento con quanto previsto in planimetria (vicinanze lato muro). Il Gestore ha provveduto a spostare le cisternette lungo il muro su apposito bacino di contenimento e ha dichiarato che i rifiuti vengono usati in emergenza quando il rifiuto da tritare crea polverosità previa definizione della compatibilità per l'utilizzo. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza fotografica.	04/08/2015, sanzionabile ai sensi dell'art. 29- quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. <i>Data accertamento violazione 10/02/2022</i> <i>Richiesta per il gestore</i>	4.5	durante il sopralluogo, pertanto si richiede al gestore di relazionare sulla destinazione delle due non riprese in foto.	
4	Rifiuti	Il G.I. ha richiesto per il rifiuto con codice EER 191212 in giacenza nell'area di triturazione, l'iter del trattamento completo dalla miscelazione sino trasferimento in discarica e lo schema delle giacenze esposto. Il Gestore ha fornito la documentazione inerente al rifiuto EER 191212 con nota acquisita al prot. ARPA n.85066 del 16/12/2021 (allegato lavorazioni 13/12).	Richiesta per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	In riferimento al rifiuto codice EER 190203 composto della miscela codice EER 191212, considerato quanto dichiarato in allegato 15 alla pec acquisita al prot. ARPA n. 87917 del 30/12/2021, il Gi richiede al gestore la precedente omologa del rifiuto in questione.	

3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

					<p>Il GI inoltre richiede la destinazione del rifiuto in questione, con la trasmissione del FIR, l'autorizzazione dell'impianto di destinazione e l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali della ditta di trasporto entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente relazione.</p> <p>In riferimento al rifiuto codice EER 160306 composto della miscela codice EER 191212, il GI richiede l'omologa del rifiuto in questione precedentemente emessa.</p> <p>Inoltre, il GI richiede la documentazione attestante l'attivazione dell'omologa con i numeri di riferimento per tutti e tre i rifiuti considerati nella miscelazione del 13/12/2021 (EER 160306, EER 160304, EER 190203).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

5	Rifiuti	Nello stesso capannone di triturazione è stata riscontrata la presenza di n°2 vasche interrato in c.a. per la pre-miscelazione e miscelazione e/o stoccaggio rifiuti (vasche in manutenzione da ottobre u.s.) e rifiuti in piccoli/grandi contenitori depositati così come previsto in planimetria (vedasi all. fotografico). Richiesto dal G.I., il Gestore ha riferito che le vasche interrato dovrebbero essere consegnate a metà gennaio, mentre il trituratore a metà febbraio, tornando di conseguenza all'operatività da inizio marzo.	Richiesta per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Il G.I. ha richiesto al Gestore che venga data apposita comunicazione ad Arpa Puglia – Dap Brindisi della ripresa dell'attività. Il G.I. rileva che, ad oggi non sono ancora presenti agli atti le comunicazioni di cui sopra e richiede al gestore l'invio non appena disponibili.	
6	rifiuti	Il G.I. ha inoltre constatato, all'interno del capannone varco 3, la presenza di rifiuto con EER 190204*. Il GI rileva che, avendo come riferimento la planimetria n° 10 "Planimetria area di deposito rifiuti, rev.3 del 5.9.2016", l'area del capannone in corrispondenza del varco n. 3 non è autorizzata al deposito rifiuti.	Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.22 del del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e	Comunicazione A.C. e A.G. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5		

3.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

			ss.mm.ii.			
			<i>Data accertamento violazione 10/02/2022</i>			
7	Rifiuti	<p>Il G.I. ha constatato l'utilizzo del capannone in corrispondenza del varco n. 1 come deposito (vedasi all. fotografico), in cui erano presenti i rifiuti con seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EER 050103*, provenienti dalla raffineria di Taranto- morchie da fondi di serbatoi, fondame di serbatoio – T3314; - EER 130701* (olio combustibile), proveniente da Effegi Sistemi idrodinamici. <p>Il GI rileva che, prendendo come riferimento la planimetria n° 10 "Planimetria area di deposito rifiuti, rev.3 del 5.9.2016", solo parte dell'area (punto 7) all'interno del capannone in corrispondenza del varco n. 1 è autorizzata al deposito rifiuti.</p>	<p>Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.22 del del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015,</p> <p>sanzionabile ai sensi dell'art. 29- quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p><i>Data accertamento violazione</i></p>	<p>Comunicazione A.C. e A.G.</p> <p>Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5</p>		

3.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



			10/02/2022			
8	Rifiuti	<p>Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4) in allegato 10 il Gestore ha fornito documentazione inerente ai rifiuti con EER 130701* e EER 050103*.</p> <p>Dalla documentazione prodotta si evince che la giacenza del rifiuto con codice EER 050103* è pari a 119.250 kg, trasportati presso Eco.impresa srl con n. 9 carichi accompagnati da altrettanti FIR. Confrontando la giacenza dichiarata con lo stralcio del registro di carico e scarico fornito, si desume che, oltre ai quantitativi dichiarati come giacenza durante la giornata del sopralluogo del 13/12/2021, vi siano stati ulteriori n. 3 carichi in ingresso dello stesso rifiuto proveniente dalla raffineria ENI di Taranto, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rif. n. carico: 2740 del 28/05/2021 per un quantitativo pari a 16290 kg; - rif. n. carico 2823 del 01/06/2021 per un quantitativo pari a 8770 kg; - rif. n. carico 3526 del 01/07/2021 per un 	Richiesta per il gestore	<p>Comunicazione A.C.</p> <p>Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5</p>	<p>Il GI, in relazione ai predetti rifiuti, richiede al Gestore di chiarire se gli stessi siano computabili nella giacenza del giorno 13/12/2021 o in caso contrario le modalità di gestione degli stessi fornendo i FIR in ingresso e la documentazione eventualmente pertinente.</p>	



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

		quantitativo paria a 19550 kg.			
9	Rifiuti	Il GI ha constatato che, sia il capannone 1 che il 5 erano provvisti di due varchi posteriori, ad oggi chiusi in quanto privi di rampa di collegamento col lotto retrostante. Il Gestore ha dichiarato che ad oggi non esiste una tempistica per la realizzazione della rampa.	Richiesta per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Il G.I. ha richiesto al Gestore che venga data apposita comunicazione ad Arpa Puglia – Dap Brindisi della realizzazione delle rampe.
10	Rifiuti	Il G.I. ha verificato durante la V.I. che allo stato manca all'interno del capannone griglia di raccolta colaticci (vedasi all. fotografico), anche se la stessa non risulta prevista in planimetria. Il Gestore, pur evidenziando il fatto che tale griglia non sia prevista dal provvedimento, la ritiene tuttavia una possibile migioria da apportare all'impianto.	Richiesta per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Il G.I. attesa la disponibilità del gestore sollecita un'istanza di modifica da presentare alla A.C. con inserimento di cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.
11	Rifiuti	All'interno del capannone durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza sul lato corto del capannone di cisternette in PVC prive di etichettature (vedasi all. fotografico), secondo dichiarazione del gestore trattasi di rifiuto liquido	Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.22 del del provvedimento AIA	Comunicazione A.C. e A.G. Rapporto conclusivo del Controllo	Il Gestore ha dichiarato di aver successivamente posizionato le cisternette nel deposito temporaneo ed ha inviato apposita evidenza fotografica

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

		<p>di acque provenienti dal pozzetto posto a valle della griglia raccolta colaticcio. Le cisternette risultavano posizionate altresì in posizione errata rispetto a quanto previsto in planimetria (n°23), quale posizionamento di deposito rifiuti in piccoli/grandi contenitori..</p>	<p>n. 75 del 04/08/2015,</p> <p>sanzionabile ai sensi dell'art. 29- quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Non conformità per violazione prescrizione AIA 4.24 del del provvedimento AIA n. 75 del 04/08/2015,</p> <p>sanzionabile ai sensi dell'art. 29- quattordices comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e</p>	<p>Ordinario AIA, § 4.5</p>	<p>con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4). Il GI richiede nuovamente l'invio dell'evidenza fotografica e documentazione relativa alla gestione del rifiuto in questione (annotazione sul registro di carico e scarico e caratterizzazione del rifiuto).</p>	
--	--	---	---	---------------------------------	--	--

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. - S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

			ss.mm.ii.			
			<i>Data accertamento violazioni</i> 10/02/2022			
			Richiesta per il gestore.			
12	Rifiuti	Successivamente il G.I. ha riscontrato la presenza di un tubo collegato alla griglia raccolta colaticcio (vedasi all. fotografico), in cui secondo dichiarazione del proponente tale tubo è asservito quale scarico del Biofiltro e condensa.	Non conformità per modifica dell'impianto senza autorizzazione sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordiece comma 5 (modifica sostanziale) o comma 6 (modifica non sostanziale). <i>Data accertamento violazioni</i> 10/02/2022	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Si rimette alla A.C. la definizione della sostanzialità o meno della modifica per la definizione della sanzione da applicare.	

31

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.itPEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

			Richiesta per la A.C.		
13	Rifiuti .	Il G.I. ha richiesto durante il sopralluogo al Gestore di fornire eventuale procedura di controllo per la gestione/controllo del riempimento silos, che il Gestore ha fornito con pec del 20/12/2021 con nota acquisita da Arpa Puglia al prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4).	Richiesta per il Gestore.		Il GI richiede al gestore di fornire gli allegati alla istruzione operativa IST- 9.15 Gestione rifiuti liquidi Rev.05.
14	Rifiuti.	Il G.I. ha richiesto durante il sopralluogo del 17/12/2021 la procedura di bonifica delle vasche, che il Gestore ha dichiarato di effettuare in occasione del cambio di EER al quale la vasca è destinata, e ultime prove di tenuta effettuate. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°85936 del 20.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.	Richiesta per il Gestore.	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Nella procedura operativa IST - 09.25 Svuotamento, Spurgo e Bonifica contenitori e serbatoi Rev. 00 non si fa riferimento in particolare alla frequenza dichiarata dal gestore. Si richiede di integrare la procedura con quanto dichiarato.
15	Rifiuti.	Area B – Punto 18 – Deposito rifiuti in attrezzature scarrabili – Area Piazzale. E' stata riscontrata la presenza di n°2 serbatoi contenenti rifiuto liquido pericoloso identificato EER 191305*: gli stessi risultano privi di bacino di contenimento (vedasi all. fotografico). Il Gestore ha fatto presente che i serbatoi sono usati sporadicamente e saranno presto dismessi	Richiesta per il gestore.	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Il GI richiede evidenza della dismissione dei serbatoi in questione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.itPEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

16	Rifiuti.	. Il G.I. ha richiesto al Gestore di fornire evidenza, una per il 2020 e una per il 2021, di omologhe effettuate fuori dalla periodicità annuale in quanto il rifiuto proviene da un ciclo non "noto e ben definito" Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.	Richiesta per il gestore.	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Il GI richiede per entrambi rifiuti considerati le omologhe precedenti a quelle presentate entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Richiesta per il gestore.
17	Rifiuti	Per la verifica della gestione dei rifiuti prodotti e per la gestione del deposito temporaneo, durante la V.I.su richiesta del G.I., il Gestore conferma che il deposito temporaneo viene gestito col criterio volumetrico con cadenza annuale e non più trimestrale, così come previsto da procedura PR-09 rev.12 del 04/11/2021 (e comunque già previsto sin dalla rev.11 del 18/01/2021). Il G.I. ha richiesto l'invio delle ultime due revisioni delle procedure. Con successiva nota acquisita da Arpa Puglia con prot. n°87917 del 30.12.2021 (All.4), il Gestore ha fornito evidenza.	Raccomandazione per il gestore.	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	Essendo la dichiarazione del gestore poco chiara, il GI ribadisce che scelta del criterio volumetrico nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è vincolata al raggiungimento dei 30 mc di massimo 10 di rifiuti pericolosi, ed in ogni caso il deposito non può superare l'anno come previsto dall'art. 185-bis del D. lgs 152/06 ss.mm.ii.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

18	Acque meteoriche	Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive. Pertanto si richiede al gestore di valutare la possibilità di apportare una modifica impiantistica che preveda la dotazione di accorgimenti tecnici che consentano lo svuotamento della vasca di prima pioggia entro le 48 ore successive .	Richiesta per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.5	
19	Aria	In merito ai risultati degli autocontrolli non si evidenziano non conformità ai limiti previsti in autorizzazione (VLE COT=50 mg/Nm ³) ma si osserva che il monitoraggio a monte ed a valle del filtro a carboni attivi evidenzia dei risultati altalenanti e sembra comunque delineare una efficienza di abbattimento tra il 33 ed il 60% con un solo valore pari a 87.5%, raggiunto nel primo monitoraggio svolto a seguito dell'adeguamento impiantistico.	Richiesta per il gestore Richiesta A.C.:	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.11	Pertanto si chiede al Gestore di attuare una procedura gestionale che possa implementare fra i criteri gli esiti della misura di efficienza di abbattimento, attraverso misure del COT a valle e a monte del filtro a carboni attivi e della concentrazione di odore a valle ed a monte del sistema di abbattimento complessivo, al fine di valutare l'effettiva riduzione in termini emissivi operata dai sistemi di abbattimento. Si fa presente inoltre all'Autorità Competente che a seguito dell'emissione delle BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Decisione di esecuzione

4:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

					<p>(UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 - ai sensi dell'art 29-octies del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., entro la scadenza dei 4 anni dalla pubblicazione della decisione, i provvedimenti di AIA devono essere adeguati ai contenuti delle BAT, e pertanto si segnala la non conformità dei BAT AEL dei VLE attualmente stabiliti per il parametro COT, ammoniaca e per il parametro polveri.</p> <p>Si segnala all'Autorità Competente, che in occasione della procedura di riesame necessaria, ai sensi dell'art 29 octies del Dlgs 152/06, sarebbe necessario procedere ad una revisione dei valori limite di emissione per i punti di emissione convogliata E3 ed E4 che seppur non soggetti alle stesse BAT di riferimento, dovrebbero subire un adeguamento al D.lgs. 152/06, in</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

					funzione della potenza erogata e del combustibile utilizzato, in particolare per le emissioni di Polveri ed NOx, oltreché richiedere che i risultati degli autocontrolli siano riferiti ad una percentuale di ossigeno di riferimento.	
19	Aria	Con gli stessi criteri del "Registro delle attività (manutenzione, apparecchiature, impianti, presidi, autocontrolli e DPI), sia destinato un registro alle sole attività di Manutenzione e controllo eseguite sui sistemi di abbattimento e sui Punti di emissione convogliata in atmosfera.	Condizione per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.11		
20	Aria	Il Gestore Provveda a revisionare il quadro emissivo rappresentato all'interno del Catasto delle Emissioni in Atmosfera (CET-DB) entro e non oltre la scadenza della dichiarazione per l'anno 2021, ovvero entro il 30 aprile 2022, anche tramite supporto al referente del CET per ARPA Puglia-dott. Stefano Spagnolo.	Condizione per il gestore	Comunicazione A.C. Rapporto conclusivo del Controllo Ordinario AIA, § 4.11		

4:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: ECO.IMPRESA s.r.l. – S.C. Sansone Monticelli n. 13 Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Il G.I. che ha condotto il C.O. è composto dal seguente personale:

Coordinatore. Anna Maria D'Agnano

Componenti:

- Giovanni Taveri (*acque, aria, rifiuti, impiantistica, materie prime*);
- Emanuela Bruno (*acque, rifiuti*)
- Claudia Ceppi, Annalisa Marzocca (*emissioni in atmosfera / odorigene*)
- Salvatore Ficocelli, Alessio Recchia, Alberto Spada, Giuseppe Del Pozzo, Giuseppe Mauro, Alessio Chiffi, Donato Moro, Antonio Nicosia (*campionamento emissioni odorigene*).

Il Responsabile del G.I.
(Dott.ssa Anna Maria D'Agnano)