PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 24348 ***di prot.***
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 03-08-2018

Eco.Impresa s.r.l.
via Sansone Monticelli – Z.I. Ostuni
ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com

E, p.c. **ARPA Puglia – DAP Brindisi**
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ostuni
Sindaco
Servizio Ambiente
Servizio Urbanistica
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

ASL Brindisi
D.to di Prevenzione
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: AIA Eco.Impresa s.r.l. Ostuni. Provvedimento n. 75 del 04/08/2015, modificato e integrato con Provvedimenti n. 24 del 23/02/2016 e n. 203 del 29/12/2017.
Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
DIFFIDA

Con nota prot. n. 44525 del 05/07/2018, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso all'Ufficio scrivente i rapporti di prova dei controlli analitici effettuati sulle acque meteoriche trattate – prelevate in data 26/04/2018 – a seguito della comunicazione di avvio allo scarico su suolo da parte della società Ecoimpresa prot. n° 454/DG/ds del 18/04/2018 (punto di scarico denominato S4).

In relazione ai valori limite da rispettare per le acque di meteoriche di dilavamento, come indicato nella prescrizione n. 4.6 del provvedimento n. 75 del 04/08/2015, successivamente modificato e integrato con Provvedimenti n. 24 del 23/02/2016 e n. 203 del 29/12/2017, coincidenti con i valori limite di cui alla Tabella IV (Scarico su suolo) dell'allegato 5 alla parte terza al D.Lgs.152/06, come riportati nell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" al medesimo provvedimento n. 75 del 04/08/2015, è stato rilevato il seguente superamento:

data del prelievo	n. rapporto di prova	punto di scarico	parametro	valore limite AIA	valore rilevato e incertezza
26/04/2018	6906/2018	S4	pH	6 - 8	3,8 ± 0,3

In relazione a quanto sopra **si diffida** il gestore, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. n. 75 del 04/08/2015, come modificata e integrata con Provvedimenti n. 24 del 23/02/2016 e n. 203 del 29/12/2017.

In particolare, ove il Gestore non abbia già provveduto, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo, entro il termine massimo di **dieci giorni** a decorrere dalla ricezione della presente ed a trasmettere all'Ufficio scrivente, entro i successivi dieci giorni:

1. specifica relazione tecnica sulle azioni intraprese per ricondurre le attività a norma;
2. documentazione attestante le modalità con cui sono state gestite le acque meteoriche per le quali è stato accertato il superamento del citato valore limite, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati e/o alla modalità di smaltimento;
3. copia della sezione del registro delle attività – di cui alla prescrizione n. 4.8 del provvedimento n. 75 del 04/08/2015 – dal quale si evincono le attività manutentive condotte sull'impianto di trattamento delle acque meteoriche in data 19/04/2018 e 27/04/2018, come dichiarato dal Gestore nelle proprie note prot. 477/DG/ds del 27/04/2018, prot. 480/DG/ds del 28/04/2018 e prot. 500/DG/ds del 09/05/2018 inviate ad ARPA Puglia e trasmesse all'ufficio scrivente in allegato alla citata nota prot. n. 44525 del 05/07/2018 del DAP di Brindisi di ARPA Puglia.

In assenza di un riscontro alla presente entro i termini prescritti, o qualora le violazioni e le inosservanze evidenziate fossero reiterate, l'Ufficio scrivente procederà all'adozione dei provvedimenti consequenziali stabiliti nel comma 9 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/06.

Si fa presente che la presente diffida, unitamente ai verbali ARPA e al riscontro del Gestore, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione AMBIENTE E TERRITORIO – IMPIANTI AIA.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani