



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

Milzinc S.r.l. – Milfer S.r.l.

S.S. 16 – km 883 - .da Santa Caterina – Ostuni (BR)

milzinc@pec.it

milfer@pec.it

E, p.c.

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI OSTUNI

Settori: Tecnico, Urbanistica, Ambiente

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

OGGETTO: Stabilimento Milzinc S.r.l. – Milfer S.r.l.– Ostuni – Autorizzazione Integrata Ambientale
Provvedimento Dirigenziale n. 45 del 03-05-2016, e ss.mm.ii.

***Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. -
DIFFIDA***

Il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia con nota N. 5923/2026 del 29/01/2026, acquisita al prot. n. 3303 del 30/01/2026 nella stessa data, ha trasmesso la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva per controllo ordinario condotta presso lo stabilimento MILZINC s.r.l. – MILFER s.r.l. di Ostuni (BR) in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.45 del 03/05/2016 e ss.mm.ii..

Dall'esame di quanto contenuto nella predetta relazione conclusiva, si evince che ARPA Puglia, in qualità di organo di controllo, ha rilevato le non conformità alle prescrizioni autorizzative elencate di seguito, rimettendo alla scrivente autorità competente la valutazione sull'adozione di provvedimenti di cui all'art. 29-decies comma 9:

1. mancata presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA nei termini assegnati (prescrizione n. 8 della D.D. 82/2023), anche considerando la proroga di 90 giorni richiesta dal Gestore con nota acquisita al prot. 0018077 del 03/06/2025;
2. utilizzo di un nuovo prodotto senza preventiva comunicazione all'A.C. (prescrizione n. 8 della D.D. 82/2023);
3. mancato rispetto delle frequenze di monitoraggio previste per il punto di emissione E3;
4. non conformità per superamento dei VLE (Tab. 4 all. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e smi) allo scarico del sistema di trattamento delle acque meteoriche per i valori pH, Alluminio, Manganese, Selenio e Zinco rilevata negli autocontrolli del Gestore (campionamento del 19/11/2025);
5. non conformità per superamento dei VLE (Tab. 4 all. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e smi) allo scarico del sistema di trattamento delle acque meteoriche per i valori pH, Alluminio, Manganese e Zinco rilevata dal controllo ordinario di ARPA (campionamento del 12/01/2026);
6. mancata comunicazione delle modifiche al layout d'impianto relativamente all'apertura della recinzione realizzata in data 14/12/2025;
7. mancata comunicazione delle modifiche al layout d'impianto relativamente al posizionamento di un gruppo elettrogeno nell'area esterna, in prossimità dell'uscita;
8. mancata comunicazione preventiva (almeno 15 giorni) delle date di autocontrollo nei primi 3 bimestri del 2024.

Inoltre, nella stessa occasione, ARPA Puglia ha suggerito all'Autorità Competente di modificare l'atto autorizzativo in sede di riesame AIA con l'inserimento di alcune prescrizioni.

Pertanto, per quanto sopra riportato, **SI DIFFIDA ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui Provvedimento Dirigenziale n. 45 del 03-05-2016, e ss.mm.ii., nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Inoltre **SI PRESCRIVE** al Gestore quanto segue:

- a) devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al conseguimento del VLE autorizzato per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento a valle del depuratore, entro il termine massimo di **dieci giorni** a decorrere dalla ricezione della presente ed a trasmettere all'Ufficio scrivente, **entro i successivi dieci giorni**, specifica relazione sulle azioni intraprese;
- b) il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Brindisi e ad Arpa Puglia, immediatamente e contestualmente alla trasmissione degli esiti analitici degli autocontrolli effettuati, eventuali non conformità, specificando le conseguenti azioni intraprese a tutela dell'ambiente;
- c) in considerazione dei superamenti dei VLE rilevati, il Gestore dovrà stoccare il materiale grezzo da lavorare e il materiale finito sotto apposite coperture, fisse o mobili, al fine di evitare l'eventuale dilavamento di inquinanti;
- d) in occasione delle future indagini fonometriche il Gestore dovrà fornire opportuni report che evidenzino l'effettivo stato di marcia degli impianti durante l'autocontrollo.

La presente nota prescrittiva, ad integrazione di quanto già previsto dal P. D. n 45/2016 e ss.mm.ii., verrà pubblicata nella sezione dedicata agli impianti AIA del sito della Provincia di Brindisi.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati, previo appuntamento da fissare telefonicamente o tramite pec, presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che la responsabile istruttrice del procedimento è l'ing. Annese Giovanna.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993