



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
 72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
 www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.
 (da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

SANOFI S.p.A.
 Stabilimento di Brindisi
 Via Angelo Titi, 22 – 72100 Brindisi
 sanofi-brindisi@pec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi
 dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

REGIONE PUGLIA
 Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
 opere pubbliche e paesaggio
 Sezione Rischio industriale
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Stabilimento Sanofi S.p.A. – Brindisi - Esiti del controllo condotto da ARPA Puglia sul Rapporto Annuale – Anno 2018 - **Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – RISCONTRO ALLE NOTE SANOFI**

A seguito della diffida inviata da questo Ente con nota prot. n. 38649 del 18/12/2019, in merito alle inottemperanze a prescrizioni e alle richieste formulate da ARPA Puglia con riferimento alla relazione annuale relativa all'anno 2018, il Gestore ha riscontrato con le seguenti note:

- nota 105/2019 del 23/12/2019, acquisita al prot. n. 39315 del 24/12/2019;
- nota 009/2020 del 23/01/2020, acquisita al prot. 2248 del 23/01/2020.

Relativamente alle *raccomandazioni/richieste* formulate da ARPA Puglia, sulla base di quanto relazionato dalla Sanofi S.p.A., si precisa quanto segue:

- per i **rilievi 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19 e 22** si prende atto delle attestazioni del Gestore e che lo stesso si adeguerà a quanto richiesto per la rilevazione dei dati e successivo inserimento nei prossimi report annuali, a partire dal 2019;
- per il **rilievo 13**, si demanda all'ARPA Puglia la valutazione sulle modalità proposte dal Gestore circa la redazione e trasmissione della relazione sulle attività di MISE.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni accertate da ARPA Puglia si rappresenta quanto segue:

- **rilievo 1:** l'interpretazione data dal Gestore al termine "presentare" non risulta condivisibile e, a tal fine, si chiarisce che tale termine va inteso come "trasmettere"; ad ogni modo, si prende atto che il Gestore ha dichiarato che dal 1° semestre 2019 ha provveduto alla trasmissione del documento ad ARPA Puglia;
- **rilievi 3, 4, 5, 10, 11, 20 e 23:** si ritiene che il Gestore debba attenersi a quanto prescritto nel PMeC in merito alle metodiche di analisi, procedure, modalità di rilevazione dati e registrazione; eventuali modifiche necessitano di preventiva approvazione da parte dell'organo di controllo. Pertanto è

responsabilità del Gestore concordare preventivamente con ARPA Puglia ogni modifica a quanto previsto nel PMeC e ottenerne l'assenso;

- **rilievo 11:** si ribadisce la prescrizione in quanto obbligo di legge, come previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/2006, indipendentemente da quante attività produttive siano interessate da scarichi parziali nello stesso specchio d'acqua (anzi si ritiene che il maggior numero di campionamenti consenta un monitoraggio più rappresentativo delle acque di scarico);
- **rilievo 17:** si ritiene che la documentazione relativa al monitoraggio del parametro Cloroformio debba essere comunque presentata in occasione della relazione annuale di cui al PMC e in più si ribadisce che, come previsto dal punto 7 all'allegato C1 della D.D.9/2014, *il Gestore dovrà mappare nel tempo, con modalità da concordare con l'Agenzia, il parametro Cloroformio in uscita dal TAF e prima dell'ingresso all'impianto depurazione acque;*
- **rilievo 24:** si prende atto che il Gestore, a partire dal report ambientale relativo all'anno 2019, presenterà i dati come previsto dal punto 30 dell'allegato C1.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'ing. Annese Giovanna, coadiuvata dall'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

