



Spett.le
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2 – 72100 Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Ali.Fer S.r.L.
Via per Grottaglie, Km.2
Francavilla F.na
alifersrl@pec.it

e p.c. **ARPA PUGLIA**
Direzione Scientifica
Servizio TSGE

OGGETTO: Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale Provincia di Brindisi D.D.n°78 del 07.08.2015 ss.mm.ii. - ALI.FER S.r.L. – Francavilla Fontana – Via per Grottaglie, Km.2- Codice IPPC 5.1 Invio Relazione Finale.

1

Con la presente si trasmette relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta presso lo stabilimento in oggetto effettuata in adempimento a quanto previsto dalla Provincia di Brindisi con D.D. n°78 del 07/08/2015 e ss.mm.ii.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 36, lo scrivente Dipartimento ha effettuato la verifica e validazione degli autocontrolli in termini di conformità dei medesimi al titolo autorizzatorio e alle norme tecniche di riferimento.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



Rapporto di Ispezione Ambientale sugli esiti del controllo

Attività ispettiva ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3 (ispezione ORDINARIA)

Società ALI.FER s.r.l.
**Installazione di Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.), nel Comune di
Francavilla F.n (BR)**

*Attività IPPC cod. 5.1– smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10Mg ak
giorno*

Autorizzazione AIA-

PROVINCIA DI BRINDISI Provv. Dirig n. 78 del 07.08.2015 e ss.m.i.

Visita ispettiva effettuata dal 21/12/2022 al 17/01/2023

Data di emissione 30/01/2023

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



1 PREMESSA

1.1 Sintesi dell'attività svolta

Il presente rapporto di ispezione ambientale è stato redatto in relazione a tutte le attività che sono state effettuate ai sensi dell'art.29-decies del D.lgs. 152/2006 smi, con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del Piano di Monitoraggio e Controllo.

L'attività di controllo ordinario è costituita dalle seguenti fasi:

1. programmazione dell'ispezione secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. pianificazione dell'ispezione in relazione alla tipologia dell'installazione, alla complessità e alle eventuali criticità ambientali;
3. esecuzione dell'ispezione ordinaria (analisi documentale, sopralluoghi in stabilimento e/o attività di campionamento e analisi, in linea con le previsioni del Piano di Monitoraggio e Controllo a carico dell'Agenzia), con la redazione dei relativi verbali;
4. verifica in situ della risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate nel corso della verifica ispettiva precedente;
5. redazione del rapporto conclusivo.

La verifica ispettiva ambientale programmata, effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/2006 smi, ha avuto le seguenti finalità:

- a. esaminare tutti gli elementi tecnici e documentali per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- b. verificare la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione attraverso la verifica e l'eventuale acquisizione a campione dei rapporti di prova e analisi, negli stati rappresentativi di funzionamento dell'impianto;
- c. verificare che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente e gli enti di controllo regolarmente e tempestivamente, in caso di incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, relativamente ai risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

2

1.2 Procedura di conduzione dell'attività ispettiva

Il Gruppo Ispettivo ha condotto l'attività ispettiva secondo quanto previsto nella LNG Controlli AIA SNPA.

La verifica si è aperta informando i rappresentanti dell'Azienda sulla genesi dell'attività di controllo ordinario in corso e sui criteri ai quali essa si è uniformata. In particolare, il Gruppo Ispettivo ha avuto l'intento di garantire:

- a. trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
- b. considerazione per gli aspetti di rilievo;
- c. riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
- d. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Il Gruppo Ispettivo ha proceduto all'analisi dei seguenti aspetti:

- a. attività della installazione in ispezione, in particolare per quanto attiene l'attuazione delle prescrizioni di cui ai citati *Decreti autorizzativi/autorizzazione*;
- b. esiti dell'autocontrollo dell'Azienda in funzione dei risultati attesi dall'AIA;
- c. informazioni oggetto del controllo ordinario.

2 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DELL'ISPEZIONE

2.1 Aspetti generali

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



2.1.1 Dati identificativi

Ragione Sociale: ALI.FER S.r.L.

Sede Legale: Via per Grottaglie Km.2 (Z.I.) – Francavilla F.na (BR)

Sede installazione: Via per Grottaglie Km.2 (Z.I.) – Francavilla F.na (BR)

E-mail: alifersrl@pec.it

Gestore: Santo Cavallo

Referente AIA: Santo Cavallo

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI NO

Sistemi di gestione ambientale:

ISO 14001: SI NO

EMAS: SI NO

2.1.2 Estremi del decreto/autorizzazione AIA di riferimento

Prov. Dirig n. 78 del 07.08.2015 e ss.m.i.

Modifica non sostanziale prot. Prov. Brindisi n. 62284 del 22.12.2015

Prot. Prov. Brindisi n. 27223 del 19/08/2021 Adeguamento al D.M. 188/2020 e inserimento di nuova attrezzatura

2.1.3 Classificazione dell'attività ai sensi dell'allegato VIII al D.lgs.152/06 e s.m.i.

Categoria Principale. cod. 5.1– smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10Mg al giorno.

2.1.4 Descrizione dell'installazione

Lo stabilimento in oggetto esercita l'attività di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), ricondizionamento preliminare, raggruppamento preliminare e recupero di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi. L'autorizzazione prevede i seguenti limiti quantitativi:

- rifiuti pericolosi: stoccaggio massimo consentito 1.000 t; quantitativo di trattamento annuo 60.000 t/anno;
- rifiuti non pericolosi : stoccaggio massimo consentito 3.000 t - quantitativo di trattamento annuo 151.477 t/anno;
- veicoli fuori uso: quantitativo di trattamento annuo 1.000 veicoli.

Le attività svolte nell'impianto sono le seguenti:

- ricezione, pesa ed accettazione del rifiuto;
- messa in riserva per alcuni rifiuti da destinare successivamente a specifici impianti di recupero;
- deposito preliminare prima delle operazioni di smaltimento da effettuarsi presso terzi per alcuni rifiuti;
- raggruppamento preliminare o ricondizionamento preliminare per alcuni rifiuti da destinare successivamente a smaltimento presso impianti terzi;
- selezione e cernita manuale o con l'utilizzo dei mezzi meccanici (ragni, pala meccanica, etc.) di materiali metallici e non metallici;
- disassemblaggio con smontaggio di parti disomogenee per qualità di materiali e componenti (es: plastica, ottone, alluminio, ecc.) da monoblocchi di ferro/acciaio;
- ossitaglio per disassemblaggio delle varie tipologie di rifiuti metallici;
- cesoiatura, pressatura ed imballatura per eseguire una riduzione volumetrica sul rottame e sugli altri materiali metallici e non metallici;
- frantumazione/triturazione per portare il rottame alle misure e dimensioni richieste;
- cernita dei materiali non metallici tipo plastici, carta, cartone, vetro, legno, ecc.;
- demolizione di veicoli a motore fuori uso e loro parti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



La modifica non sostanziale approvata con prot. Prov. Brindisi n. 62284 del 22.12.2015, riguarda principalmente:

- la riduzione dei quantitativi autorizzati da sottoporre ad operazione D14 fino ad un massimo di 40.000 t/a per i rifiuti non pericolosi e 3.800 t/a per i rifiuti pericolosi, e la relativa riduzione delle garanzie finanziarie.
- L'autorizzazione alla operazione D9 si autorizza solo ed esclusivamente per consentire le operazioni di bonifica delle apparecchiature dai fluidi e relativo imbombolamento a circuito chiuso anche sul codice CER 200123* in aggiunta alle operazioni sul medesimo codice già autorizzato.

La nota della Provincia di Brindisi prot. n. 27223 del 19/08/2021 riguarda principalmente l'adeguamento al D.M. 188/2020 e inserimento di nuova attrezzatura.

2.1.5 Assetto produttivo al momento dell'ispezione

Durante la visita ispettiva il Gestore ha dichiarato che l'impianto era normalmente in funzione nelle normali condizioni autorizzate in AIA e che:

- a) rispetto all'ultimo controllo ordinario AIA 2020, non sono intervenute modifiche sostanziali cui al P.D. n. 78 del 07/08/2015.,
- b) rispetto all'ultimo controllo ordinario AIA 2020 sono intervenute le seguenti modifiche non sostanziali:
 1. Adeguamento della gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto ai fini del recupero dei rifiuti costituiti da carta e cartoni di cui al D. M. n. 188/2020 con l'introduzione della nuova macchina SOMEK, mod. EXP 5030. Tale modifica, secondo dichiarazione Gestore, non comporta l'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare e il trattamento di rifiuti diversi rispetto a quelli autorizzati.
Vedasi comunicazione della Provincia di Brindisi prot. n.9385 del 22.03.2022 (prot. Arpa Puglia n.20255 del 23.03.2022).
 2. Con nota prot.n.13334 del 23.04.2021 (prot. Arpa Puglia n. 28561 del 23.04.2021) la Provincia di Brindisi ha preso atto della modifica non sostanziale relativamente all'introduzione delle macchine:
 - n. 1 Cesويا a taglio verticale mod. Squalo 2000 della ditta Bonfiglioli S.r.l., di tipo mobile;
 - n. 2 carrelli elevatori (mezzi di movimentazione), mod. DFG 430 della ditta Jungheinrich, matr. n. FN622768 e n. FN620357.

4

Il Gestore ha dichiarato che nel mese di dicembre ha inviato all'A.C. comunicazione relativa all'introduzione delle seguenti macchine:

- n. 1 muletto elettrico, marca Jungheinrich;
- n. 1 macchina tritratrice, marca Doppstad;
- n. 1 impianto di selezione, marca Coparm.

Il Gestore, su richiesta del GI, ha fornito la suddetta comunicazione inviata all'A.C. (all. 2 - suball.1).

Il numero totale di addetti, dichiarati dal Gestore durante la visita ispettiva, è pari a 12 unità più l'Amministratore e che l'attività lavorativa si svolge su n. 6 giornate lavorative alla settimana per 12 mesi all'anno, con i seguenti turni lavorativi: orario unico delle attività dalle ore 7:00, alle ore 15:00 (n. 40 ore lavorative settimanali).

In relazione ai quantitativi di rifiuti gestiti in impianto, il Gestore su richiesta, ha fornito (all. 2 - suball. 9):

- a. quantitativi di rifiuti trattati (in t) dal 1 gennaio 2022 al 21.12.2022 distinti per rifiuti pericolosi (compresi i VFU) e rifiuti non pericolosi;
- b. quantitativi di rifiuti gestiti in impianto (in t) dal 1 gennaio 2022 al 21.12.2022 distinti per rifiuti non pericolosi (suddivisi per capitoli) e rifiuti pericolosi (suddivisi per capitoli).
- c. dichiarazione in merito allo stoccaggio di rifiuti presenti in Azienda al 21 dicembre con riferimento alla suddivisione di cui alle prescrizioni 4.19 e 4.20 della D.D. 78/2015, all.1.

Si richiede al Gestore di completare l'elenco inviato con l'integrazione per ciascun rifiuto del relativo codice EER.
Condizione n. 1 per il Gestore.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



3 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E CONTROLLO

3.1 Tempistica dell'ispezione e personale impegnato

L'ispezione si è articolata in una fase preparatoria per la definizione del Piano di ispezione e controllo in relazione ai contenuti dell'atto autorizzativo (Decreto/ Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo).

La fase di esecuzione è stata articolata secondo il seguente ordine:

1. Redazione del Piano di Ispezione
2. Conduzione dell'ispezione con redazione dei verbali (all. 1):
 - Verbale di inizio attività del 21/12/2022 (prot. ARPA Puglia n. 86691 del 22/12/2022);
 - Verbale di svolgimento attività del 21/12/2022 (prot. ARPA Puglia n. 86691 del 22/12/2022);
 - Continuazione attività (sopralluogo) per il 12.01.2023 (prot. Arpa Puglia n.1283 del 10.01.2023
 - Verbale di attestazione sopralluogo del giorno 12.01.2023 (prot. Arpa Puglia n.1857 del 12.01.2023)
 - Comunicazione prosieguo attività per il 17/01/2023 (prot. ARPA Puglia n. 75688 del 07/11/2022);
 - Verbale di svolgimento attività del 12/01/2023 e del 17/01/2023 (prot. ARPA Puglia n.2904 del 17/01/2023);
 - Verbale di chiusura attività del 17/01/2023 (prot. ARPA Puglia n. 2905 del 17/01/2023).
3. La visita in sito è iniziata in data 21/12/2022 e conclusa in data 17/01/2023.

Durante la visita in sito, per la **Società** era presente il seguente personale:

Gestore: Santo Cavallo
 Responsabile HSE: Santo Cavallo
 Responsabile gestione rifiuti: Santo Cavallo
 Consulente esterno: Giuseppe Masillo

Il **Gruppo Ispettivo** (G.I.) è composto dal seguente personale:

- Anna Maria D'Agnano Direttore Servizi Territoriali, Direttore Dipartimento di Brindisi - Responsabile G.I. (assente nel corso del sopralluogo 12/01/2023)
- Giovanni Taveri Servizi Territoriali – DAP Brindisi
- Emanuela Bruno Servizi Territoriali - DAP Brindisi
- Alessio Palumbo Servizi Amministrativi - DAP Brindisi

3.2 Attività svolte durante la visita in loco

3.2.1 Materie prime e utilizzo delle risorse

Per verifica degli autocontrolli mediante registrazione dei consumi delle principali materie prime e ausiliarie, consumi combustibili ed idrici, il gestore ha fornito, su richiesta del GI, ha fornito i dati del consumo di gasolio per il 2022 (all. 2 - suball.16). Il G.I. ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

3.2.2 Emissioni in aria

In riferimento all'attività di trattamento tubi catodici, al fine di verificare le eventuali emissioni in atmosfera, il Gestore ha confermato che tale attività non viene svolta, in quanto l'impianto non è mai entrato in funzione.

Per quanto riguarda la verifica sugli autocontrolli per il monitoraggio delle emissioni odorigene, il Gestore, su richiesta del GI, ha fornito, i rapporti di prova relativi agli anni 2021 e 2022 (all. 2 - suball.14). Il G.I. ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



Il Gestore, su richiesta del GI, ha fornito le copie delle PEC inviate all'A.C. e ad Arpa Puglia delle comunicazioni delle date degli autocontrolli per gli anni 2020, 2021 e 2022 (**all. 2 - suball.11**).

Inoltre, il Gestore ha dichiarato che non risultano non conformità sugli esiti degli autocontrolli.

3.2.3 Emissioni in acqua

Relativamente alla verifica sulle aree di stoccaggio e attività di manutenzione impianto di raccolta acque meteoriche, il Gestore, su richiesta del GI, ha fornito le attestazioni delle prove di tenuta effettuate sulle vasche di accumulo delle vasche di prima e seconda pioggia (**all. 2 - suball.17**). Il G.I. ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

Il Gestore ha fornito, come richiesto dal GI le copie delle PEC all'A.C. e ad Arpa Puglia delle comunicazioni delle date degli autocontrolli per gli anni 2020, 2021 e 2022 (**all. 2 - suball.11**). Inoltre, il Gestore ha dichiarato che non risultano non conformità sugli esiti degli autocontrolli.

L'attività di sopralluogo ha interessato anche l'impianto di raccolta acque meteoriche, composto da vasche di prima e seconda pioggia e impianto di depurazione. L'impianto di depurazione risulta al momento del sopralluogo funzionante.

Il G.I. ha verificato la lettura del contatore installato sullo scarico S2 in uscita dalla vasca di seconda pioggia da 620 mc (riferimento "Planimetria scarichi idrici – tavola 07") rilevando un valore pari a 6304 mc (allegato fotografico – foto 38) e del contatore installato sullo scarico S1 in uscita dalla vasca di prima pioggia, rilevando un valore pari a 1438 mc (allegato fotografico – foto 39).

Durante il sopralluogo il G.I. del 17.01.2023 ha constatato un discreto stato di conservazione e pulizia dei piazzali, pozzetti e canaline di raccolta acque meteoriche, anche se le canaline di raccolta risultavano parzialmente occupate da cumuli di MPS e cassoni scarrabili.

Il GI richiede al Gestore di rendere libere dalla parziale occupazione le canaline delle acque meteoriche entro 7 giorni dalla ricezione della presente e darne evidenza. Condizione n.1.

Il G.I. in ultimo ha preso visione dei tubi di convogliamento delle acque provenienti dai lastricati solari che risultano in buono stato di conservazione.

3.2.4 Rifiuti

Durante la V.I. del 21.12.2022 il G.I. ha richiesto al Gestore l'invio dei seguenti dati che il Gestore ha fornito successivamente:

- Giacenza dei rifiuti sul piazzale al 21.12.2022, suddivisa per codice EER (**all. 2 - suball.12a**);
- Giacenza MPS sul piazzale al 21.12.2022, divise per ferro, alluminio, ottone, rame ed acciaio (**all. 2 - suball.12b**);
- Materia prima seconda uscita al 31/12 del 2021 e nel 2022 fino al 21.12.2022 (data dell'ultima movimentazione) (**all. 2 - suball.12c**);
- Procedure di cui al Reg.n.333/2011 a partire dalla provenienza sino all'uscita dall'Azienda (a campione il G.I. richiede quella dell'acciaio per il 2022).

Non risultano pervenuti i dati richiesti relativi a "Procedure di cui al Reg.n.333/2011 a partire dalla provenienza sino all'uscita dall'Azienda (a campione il G.I. richiede quella dell'acciaio per il 2022).

Il GI richiede nuovamente al Gestore l'invio della documentazione di cui sopra richiesta e non pervenuta entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione. Condizione n. 2

Relativamente alla verifica sui rifiuti in entrata ed in ingresso e al controllo del materiale recuperato, il GI ha richiesto al Gestore l'invio dei seguenti dati:

- I quantitativi in ingresso, prodotti e in uscita dall'impianto per il 2022;
- Copia del Registro "Monitoraggio rifiuti" (entrata, prodotti, uscita) relativo al mese di ottobre 2022, che il gestore ha fornito (**all. 2 - suball. 18 punto b INGRESSO; all. 2 - suball.18 punto b USCITA**).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



Non risultano pervenuti i dati relativi ai quantitativi in ingresso, prodotti e in uscita dall'impianto per il 2022 e la copia del Registro "Monitoraggio rifiuti" prodotti, relativo al mese di ottobre 2022.

Il GI richiede nuovamente al Gestore l'invio della documentazione di cui sopra richiesta e non pervenuta entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione. Condizione n. 3

In relazione alla produzione di materie prime seconde (MPS), il G.I. ha richiesto al Gestore la sussistenza di contratti per la vendita della stesse alla data dell'ispezione. Il Gestore ha fornito successivamente (**all. 2 - suball.13**) la seguente documentazione:

- Listino n. 79/22 valido dal 23/12/2022 numero ord. 22P005 fornito dalla ditta Ecomandataria srl a socio unico.
- Ordine a listino 3479.22 contatto per consegna a listino del 19/09/2022 della ditta Log & Met Iberica con sede in Passeig de Gracia, 101, Barcellona, Spagna.

Il GI osserva che entrambi gli ordini sono privi del timbro e firma dell'azienda e non è chiaro se la società ha dato corso o meno alla vendita di dette materie prime seconde. Si richiede pertanto, il consuntivo delle quantità di MPS vendute suddiviso per tipologia relativamente all'anno 2022, entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione. Condizione n.4

In relazione alla verifica del controllo radiometrico e registrazioni relativi ai rifiuti, il GI ha richiesto al Gestore l'invio dei seguenti dati:

- a. Scheda dei controlli radiometrici nei mesi di giugno, luglio, agosto 2022;
- b. Carichi respinti per il 2022.

Il Gestore ha fornito successivamente (**all. 2 - suball.19 punto a**) la scheda con l'elenco dei controlli radiometrici effettuati sul rottame di ferro rifiuto codice EER 17 04 05 e MPS dal 17/06/2022 fino al 19/12/2022, mentre non risulta inviata la documentazione relativa ai carichi respinti per il 2022.

Si richiede al Gestore di fornire la documentazione richiesta relativa ai Carichi respinti per il 2022 entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione. Condizione n. 5

7

Inoltre si richiede tutta la documentazione relativa a ciascuna misurazione radiometrica effettuata nel 2022. Entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione. Condizione n. 6

Il GI ha verificato l'invio da parte del Gestore dell'attestazione di avvenuta presentazione mediante invio telematico del MUD 2020 (anno 2021) e MUD 2021 (anno 2022), di cui il Gestore ha fornito evidenza (**all. 2 - suball.20**).

Il GI ha richiesto l'elenco delle operazioni effettuate per l'anno 2022 sui veicoli fuori uso, e la documentazione inerente agli obblighi in materia di gestione dei veicoli fuori uso relativamente alla penultima operazione effettuata in impianto) comprensiva di Certificato di Rottamazione, attestazione di presentazione formalità PRA (denuncia di cessazione della circolazione).

Il Gestore ha fornito a tal proposito (**all. 2 - suball.21**) il Certificato di rottamazione del 20/10/2022 ora 10:00 presa di carico n° 22/2022 del veicolo IVECO FIAT 35101IG133 Targato TN545087 telaio ZCFC3570002989833 LA DENUNCIA DI CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE al Pubblico registro Automobilistico di Brescia numero registro progressivo M263380U del 20/10/2022BS, copia della pagina 72 del registro, relativa alla presa di carico 22/2022 del 19/10/2022 con formulario n. SFR365044/21.

Considerato che la presa di carico del veicolo di cui sopra è il numero progressivo 22/2022, il GI richiede al gestore di fornire l'elenco delle altre delle operazioni effettuate sui veicoli fuori uso per l'anno 2022, entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione. Condizione n. 7.

Su richiesta del G.I. il Gestore ha dichiarato durante la V.I. del 21.12.2022 di non aver trattato rifiuti identificati in 99.

Il G.I. in data 17.01.2023 ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto, relativamente alla matrice Rifiuti e MPS.

Preliminarmente all'inizio del sopralluogo, su richiesta del G.I. il Gestore ha fornito la seguente documentazione:

- 1) Giacenza rifiuti al 12/01/2023 (**all.2 - suball. 22**);
- 2) Giacenza MPS (Materie Prime Seconde) al 12.01.2023 (**all.2 -suball. 23**).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



Su richiesta del GI, il Gestore ha dichiarato che, sino alla data del sopralluogo, non ha applicato quanto previsto dal D.M. 188 del 22.09.2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”, gestendo il suddetto rifiuto in R13. Il GI richiede al Gestore di trasmettere, entro 7 giorni dalla data di ricezione della presente, un estratto dal registro di carico e scarico di tutti i movimenti dell'anno 2022 di rifiuti concernenti carta e cartone di cui al DM 188/2021, gestiti in uscita in R13, indicando i quantitativi, il numero di FIR, l'operazione di carico e scarico corrispondente e la destinazione. Condizione n. 8.

Inoltre, si richiede al Gestore di fornire una relazione sulle motivazioni della mancata applicazione di quanto previsto dal DM 188/2021 e sulla previsione di adeguate misure correttive per il superamento delle criticità riscontrate al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all'applicazione di quanto previsto dalla norma di cui sopra. Condizione n. 9

Si richiede inoltre di stabilire le tempistiche per l'allineamento alla gestione della carta e cartone a quanto previsto dal DM 188/2020. Condizione n. 10

Tenuto conto di quanto riportato nell'interpello del ex MITE prot. n. 0139984 del 10/11/2022, l'adozione del DM 188/2020 è stata determinata la cessazione dell'applicazione delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1, i cui codici sono i seguenti EER 150101, 150105, 150106, 200101, ed essendo il Decreto Ministeriale 188/2020 un requisito normativo obbligatorio entrato definitivamente in vigore il 24 febbraio 2021, il GI prende atto dell'adeguamento sulla base anche di quanto riportato nella nota prot. della Provincia di Brindisi n. 0009385 del 22/03/2022 e, nelle more della definizione delle cause, il G.I. comunica alla A.C. la mancata applicazione di quanto previsto nel suddetto decreto per gli eventuali adempimenti del caso. **Comunicazione alla A.C.**

Il G.I. ha quindi effettuato sopralluogo presso le diverse aree dell'impianto avendo come riferimento la “Tavola 02 - Planimetria con Lay-out”, la “Tavola 01 rev. Gennaio 2022 (adeguata al D.M. 188/2020)” e la “Tav. 07 - Rete idrica”, osservando quanto di seguito:

Aree esterne al capannone (rifiuti ed MPS):

Iniziando il sopralluogo in corrispondenza dell'ingresso 1 e proseguendo in senso orario nell'area a sinistra del capannone, il G.I. ha rilevato la presenza di:

- a) attrezzature varie destinate alla vendita secondo dichiarazione del Gestore (**allegato fotografico – foto 1**);
- b) settore di conferimento veicoli fuori uso: non risultavano stoccati veicoli fuori uso, il G.I. ha preso visione della presenza di serbatoio di gasolio sotto tettoia e con bacino di contenimento;
- c) n°1 macchina trituratrice marca “Doppstadt”
- d) cumuli e uno scarrabile contenente MPS alluminio (**allegato fotografico – foto 2,3,4**). Il cumulo di MPS di alluminio risulta posizionato in parte sulla caditoia di raccolta delle acque del settore conferimento Veicoli fuori uso.
- e) ingenti cumuli di materia prima seconda “Ferro” con altezza superiore al muro di cinta (**allegato fotografico – foto 5,6,7,8,9**)
- f) n°1 macchina Cesويا marca “Bonfigliolo”
- g) n°1 scarrabile di materia prima seconda “Acciaio” (**allegato fotografico – foto 10**)
- h) n°1 scarrabile di materia prima seconda “Alluminio” (vuoto) (**allegato fotografico – foto 11**);
- i) n°3 scarrabili contenenti rifiuti EER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) (**allegato fotografico – foto 12,13**);
- j) cumulo di rifiuto EER 19.12.12 (Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e cumulo di rifiuto EER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti) tra di loro separati (**allegato fotografico – foto 14,15,16,17**);
- k) cumulo di rifiuto EER 15.01.03 (Imballaggi in legno) (**allegato fotografico – foto 18**);
- l) cumulo di rifiuto EER 15.01.07 (Imballaggi in vetro) (**allegato fotografico – foto 19**);
- m) cumulo di rifiuto EER 15.01.02 (Imballaggi in plastica).

Area prospiciente entrata del Capannone in corrispondenza del piazzale:


- a) n°2 scarrabili contenenti MPS “Alluminio” e n°1 scarrabile contenente MPS “Acciaio” (**allegato fotografico – foto 20**);

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



- b) rifiuto EER 15.01.02 (Imballaggi in plastica)“ in balle (allegato fotografico – foto 21);

Lato corto del capannone:

- a) n. 2 balle di MPS “Carta e Cartone” in una superficie autorizzata, di cui alla TAV. 01 rev. Gennaio 2022 (adeguata al D.M. 188/2020) (allegato fotografico – foto 22);
 b) EER 150102 in balle (allegato fotografico – foto 23);

Tettoia:

- c) Materiale dichiarato “recuperabile” da parte del Gestore e attrezzature di vario tipo
 d) n°1 scarrabile contenente rifiuto EER 20.01.35* (allegato fotografico – foto 24);

Lato corto del Capannone entrata generale Azienda:

- e) n°1 scarrabile contenente rifiuto 19.12.04 (Plastica e gomma) (allegato fotografico – foto 25);
 f) n°1 scarrabile contenente rifiuto EER 17.01.07 (Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06) (allegato fotografico – foto 26);
 g) n°1 scarrabile contenente rifiuto 17.04.11 (Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10) (allegato fotografico – foto 26);
 h) n°1 scarrabile contenente MPS “Acciaio” (allegato fotografico – foto 26);
 i) n°1 scarrabile contenente rifiuto EER 17.04.11 (Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10) (allegato fotografico – foto 26);
 j) Gruppo elettrogeno da cantiere (allegato fotografico – foto 26);
 k) n°1 scarrabile contenente rifiuto EER 17.06.04 (Materiali isolanti, diversi da quelli da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03) (allegato fotografico – foto 27);
 l) n°1 scarrabile contenente rifiuto EER 20.02.03 (Altri rifiuti non biodegradabili) (allegato fotografico – foto 28).

Interno capannone:

Il sopralluogo è proseguito all’interno del capannone, dove il G.I. ha constatato la presenza di:

- 1) n°1 contenitore in plastica contenente rifiuto EER 20.01.34 (Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33) (allegato fotografico – foto 29);
- 2) n°1 scarrabile contenente rifiuto EER 16.06.01* (Batterie al piombo) (allegato fotografico – foto 30);
- 3) attrezzatura “COPARM” e relativa console di gestione (allegato fotografico – foto 31,32,33);
- 4) n°1 armadietto “Campioni per il contraddittorio EoW” di cui al D.M. 188/2020, secondo quanto previsto dalla Tavola 01 (Gennaio 2022) (allegato fotografico – foto 35)
- 5) n. 1 cumulo di MPS “ottone” + n°4 scacchi di MPS “ottone”, n. 1 cumulo di MPS “rame” e n. 1 cumulo di MPS “lana” separati da setti in cemento (allegato fotografico – foto 36,37).

Il G.I. ha verificato la presenza di kit anti sversamento nei punti previsti in planimetria.

In riferimento ai cumuli di materia prima seconda “Ferro” con altezza superiore al muro di cinta, il GI comunica alla A.C. il perdurare della criticità già riscontrata nella precedente visita ispettiva e tuttora al vaglio nell’istruttoria del rinnovo AIA in corso. **Comunicazione alla A.C.**

Mentre, in riferimento al cumulo di MPS di alluminio posizionato in parte sulla caditoia di raccolta delle acque del settore conferimento Veicoli fuori uso, si consideri quanto riportato nel paragrafo riguardante le acque.

Per la verifica della tracciabilità dei rifiuti in riferimento ai codici EER 19.12.12 (ALTRI RIFIUTI) e EER 20.01.38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37) in entrata e/o in uscita il Gestore su richiesta del GI ha fornito a seguente documentazione (**all. 2 suball. 24**):

- a) i FIR (con quarta copia se disponibile) relativo all’ultimo smaltimento/recupero di ottobre 2022;
- b) copia delle pagine del Registro di carico e scarico corrispondenti,
- c) autorizzazioni degli impianti di destinazione,
- d) iscrizione all’Albo Gestori ambientali dei trasportatori,
- e) eventuale caratterizzazione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



In riferimento alla documentazione del rifiuto EER 19 12 12, il GI richiede al Gestore di trasmettere anche le copie delle pagine del registro di carico e scarico riferite alle operazioni di carico corrispondente n. 5036/22 -5072/22-5118/22-5153/22-518722. Condizione n. 11

In riferimento alla documentazione del rifiuto EER 20.01.38, il GI richiede al Gestore di trasmettere anche il Rapporto di prova della caratterizzazione del rifiuto. Condizione n. 12

Relativamente alla verifica iter di omologa con le relative informazioni dei rifiuti conferiti presso l'impianto, il GI ha verificato che risulta applicato l'iter di omologa dei rifiuti con le relative informazioni di cui al p.to 4.21 della D.D. 78/2015 e ss.mm.ii., analizzando la scheda di caratterizzazione e omologa in entrata n. 588 del 05/0/0/2022 relativa al rifiuto EER 20.01.38 (all. 2 suball. 24)

In riferimento alla prescrizione 4.48 della D.D. 78/2015 e ss.mm.ii. il gestore ha dichiarato che non ha gestito rifiuti identificati dai codici terminanti in 99 (rifiuti non specificati altrimenti).

3.2.5 Rumore

Gestore ha fornito (all. 2 - suball.15), su richiesta del gruppo ispettivo, l'ultima relazione tecnica Fonometrica. Non emergono criticità dall'esame dell'autocontrollo e la frequenza prevista dal PMC risulta rispettata.

3.2.6 Altre componenti ambientali

Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti

Il Gestore ha fornito, come richiesto dal GI, la copia del "Registro delle attività" e controllo degli adempimenti previsti a carico dello stesso per l'anno 2022 (all. 2 - suball.6). Il G.I. ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

Il Gestore ha fornito (all. 2 - suball.7), come richiesto dal GI, la seguente documentazione:

- a. copia dell'ultimo verbale di verifica dell'impianto di messa a terra di cui al DPR 462/01;
- b. copia dell'ultimo verbale di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui al D.M. 11.04.2011.
- c. copia della dichiarazione del Gestore di tutte le attrezzature di lavoro in uso presso lo stabilimento.

Il G.I. ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

Il Gestore ha fornito (all. 2 - suball.10), come richiesto dal GI, relativamente alle operazioni annuali di derattizzazione e disinfestazione del sito, evidenza degli interventi di derattizzazione effettuati all'interno dell'Azienda negli anni 2021 e 2022. Il G.I. ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

In relazione alle modifiche non sostanziali dichiarate dal gestore, il G.I. durante il sopralluogo ha verificato quanto segue:

- 1) La presenza della nuova macchina SOLMEC, mod. EXP 5030 ai fini del recupero dei rifiuti costituiti da carta e cartoni di cui al D. M. n. 188/2020
- 2) La presenza di:
 - n. 1 Cesويا a taglio verticale mod. Squalo 2000 della ditta Bonfiglioli S.r.l., di tipo mobile;
 - n. 2 carrelli elevatori (mezzi di movimentazione).

3.2.8 Gestione degli incidenti e anomalie

Su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato che alla data del 21/12/2022 non si sono verificati malfunzionamenti con ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli operatori o eventi incidentali.

Il Gestore ha dichiarato che in data 01.06.2021 ha comunicato all'A.C. e ad Arpa Puglia (nota acquisita al prot. n°40707 del 03.06.2021), al sindaco del Comune di Francavilla F.na, al comando VV.F di Brindisi e all'ASL di Brindisi il verificarsi di un incendio di lieve entità. La Provincia di Brindisi con nota prot. n°21069 del 24.06.2021 (prot. Arpa Puglia n°45930 del 24.06.2021) ha richiesto al Gestore l'invio di una relazione dettagliata sull'evento.

Il G.I. ha richiesto al Gestore di inviare copia del riscontro a quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi. Il Gestore ha fornito successivamente la documentazione richiesta (all. 2 - suball. 5) . Il GI ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l – Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



Il Gestore ha fornito (all. 2 - suball. 3), su richiesta del G.I, il C.P.I. attualmente in vigore autorizzato dai VV.FF. Il GI ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

3.2.9 Sistema di gestione Ambientale

Il G.I. ha richiesto al Gestore durante la V.I. del 21.12.2022 di fornire il rinnovo della certificazione di gestione ambientale ISO 14001:2015 n° 2012/42460.4 e della certificazione relativa alla bonifica dei siti contaminati di amianto, ISO 9001:2015, n.2020/86187.1. Il Gestore ha fornito successivamente la documentazione richiesta (all. 2 - suball. 2). Il GI ritiene esaustivo il riscontro del Gestore.

4 RISULTATI DELLA VERIFICA ISPETTIVA

4.1 Verifica del rispetto delle condizioni dell'atto autorizzativo e della normativa ambientale

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

In sede di verifica ispettiva, mediante i sopralluoghi presso l'installazione e l'analisi delle modalità di gestione aziendale ed ambientale, nonché dei risultati dei monitoraggi e dei controlli dell'installazione, allo stato attuale nelle more degli approfondimenti richiesti nella presente relazione, non sono state rilevate inosservanze delle condizioni dell'atto autorizzativo e della normativa ambientale vigente.

In sede di visita ispettiva, si è verificato il recepimento delle prescrizioni/azioni di miglioramento scaturite nel corso della visita ispettiva effettuata nell'anno 2020, ad eccezione del perdurare della criticità già riscontrata nella precedente visita ispettiva e tuttora al vaglio nell'istruttoria del rinnovo AIA in corso, in riferimento ai cumuli di materia prima seconda "Ferro" con altezza superiore al muro di cinta.

Con pec del 29/04/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 0033714 del 03/05/2022), il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ARPA, il rapporto annuale di esercizio dell'installazione relativo all'anno 2021 nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità/non conformità dell'esercizio.

11

Dalla verifica dei contenuti del Rapporto ambientale annuale si rileva che:

- È assente l'indicazione del quantitativo di combustibile utilizzato nell'anno 2021. Si richiede pertanto di trasmettere, entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione, il quantitativo annuo di combustibile consumato nell'anno 2021. **Condizione n. 13**
- Sono assenti i rdp della prima campagna (I semestre) di monitoraggio delle emissioni odorigene. Si richiede pertanto di trasmettere, entro 7 giorni dalla ricezione della presente relazione, i rdp della campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene del primo semestre 2021 **Condizione n. 14**
- In relazione al monitoraggio delle acque di scarico sul suolo, per la campagna relativa al primo semestre, il rdp n. 52/0121 si riferisce al campione prelevato dalla vasca n.1 e dalla vasca n. 2. Il GI richiede di relazionare in merito. **Condizione n. 15**

Come previsto dal PMC Allegato 2 – a pag. pag. 11 di 23, par. 4.3, "il campionamento delle acque avviene direttamente nelle rispettive vasche d'accumulo prima di attivare lo scarico". Inoltre la frequenza degli autocontrolli, deve essere ad ogni scarico prima dell'attivazione. Si rileva una **non conformità** a quanto prescritto dalla AIA, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 2 del D. Lgs. 152/02006 e ss.mm.

n.	Tematica	Riferimento*	Non conformità
1	Report annuale		In relazione al monitoraggio delle acque di scarico sul suolo, per la campagna relativa al primo semestre, il rdp n. 52/0121 si riferisce al campione prelevato dalla vasca n.1 e dalla vasca n. 2. Come previsto dal PMC Allegato 2 – a pag. pag. 11 di 23, par. 4.3, "il campionamento delle acque avviene direttamente nelle rispettive vasche

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l - Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



		d'accumulo prima di attivare lo scarico". Inoltre la frequenza degli autocontrolli, deve essere ad ogni scarico prima dell'attivazione. Si rileva una non conformità a quanto prescritto dalla AIA, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.
--	--	---

* riferimento al punto dell'atto autorizzativo/PMC/normativa ambientale

4.2 Azioni di miglioramento

Nel corso della Verifica Ispettiva sono emerse delle situazioni rispetto alle quali si richiede al Gestore dell'installazione di intervenire con azioni preventive e/o correttive, al fine di migliorare la gestione ambientale dello stabilimento. Per favorire tali situazioni vengono elencate di seguito le azioni di miglioramento proposte all'AC che possono dare luogo a modifiche d'ufficio dell'autorizzazione o a richieste di piani di miglioramento.

Quanto emerso è riassunto sinteticamente nella tabella seguente.

n.	Tematica	Azione di miglioramento/Condizioni	Tempi di attuazione
1	Emissioni in acqua	Rendere libere dalla parziale occupazione da parte dei cumuli di MPS e cassoni le canaline delle acque meteoriche entro 7 giorni dalla ricezione della presente e darne evidenza.	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
2	Rifiuti	Inviare della documentazione già richiesta e non pervenuta relativa a "Procedure di cui al Reg.n.333/2011 a partire dalla provenienza sino all'uscita dall'Azienda (a campione il G.I. richiede quella dell'acciaio per il 2022)	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
3	Rifiuti	Inviare i dati relativi ai quantitativi in ingresso, prodotti e in uscita dall'impianto per il 2022 e la copia del Registro "Monitoraggio rifiuti" prodotti, relativo al mese di ottobre 2022	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
4	Rifiuti	Inviare il consuntivo delle quantità di MPS vendute suddiviso per tipologia relativamente all'anno 2022	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
5	Rifiuti	Fornire la documentazione richiesta relativa ai Carichi respinti per il 2022	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
6	Rifiuti	Fornire tutta la documentazione relativa a ciascuna misurazione radiometrica effettuata nel 2022	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
7	Rifiuti	Fornire l'elenco delle altre delle operazioni effettuate sui veicoli fuori uso per l'anno 2022	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
8	Rifiuti	Fornire estratto dal registro di carico e scarico di tutti i movimenti dell'anno 2022 di rifiuti concernenti carta e cartone di cui al DM 188/2021, gestiti in uscita in R13, indicando i quantitativi, il numero di FIR, l'operazione di carico e scarico corrispondente e la destinazione	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
9	Rifiuti	Fornire una relazione sulle motivazioni della mancata applicazione di quanto previsto dal DM 188/2021 e sulla previsione di adeguate misure correttive per il superamento delle criticità riscontrate al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all'applicazione di quanto previsto dalla norma di cui sopra.	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
10	Rifiuti	Stabilire le tempistiche per l'allineamento alla gestione della carta e cartone a quanto previsto dal DM 188/2020	7 giorni dalla ricezione della presente relazione

12

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: Ali.Fer s.r.l - Via Per Grottaglie, Km.2 (Z.I.) Francavilla F.na
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA
 Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



11	Rifiuti	In riferimento alla documentazione del rifiuto EER 19 12 12 trasmettere le copie delle pagine del registro di carico e scarico riferite alle operazioni di carico corrispondente n. 5036/22 -5072/22-5118/22-5153/22-518722.	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
12	Rifiuti	In riferimento alla documentazione del rifiuto EER 20.01.38, trasmettere il Rapporto di prova della caratterizzazione del rifiuto	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
13	Report annuale	Trasmettere il quantitativo annuo di combustibile consumato nell'anno 2021	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
14	Report annuale	Trasmettere i rdp della campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene del primo semestre 2021	7 giorni dalla ricezione della presente relazione
15	Report annuale	In merito al prelievo delle acque di scarico della campagna del primo semestre, Relazionare sulla modalità di prelievo campione da campionamento da entrambe le vasche (1 e 2), rif. rdp n. 52/0121	7 giorni dalla ricezione della presente relazione

Queste azioni potranno essere argomento di specifico riscontro nel corso della prossima verifica ispettiva, salvo essere controllate anticipatamente a seguito di specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente.

4.3 Proposte di modifica ai provvedimenti AIA

Si propongono le seguenti modifiche dell'atto autorizzativo vigente:

Nessuna proposta

4.4 Note conclusive

Il Rapporto Conclusivo viene trasmesso al Gestore dell'impianto e alla Regione Puglia e alla Provincia di Brindisi in qualità di Autorità Competente.

Tutte le registrazioni delle attività eseguite durante la verifica ispettiva (verbali di ispezione, verbali di campionamento, check-list, documentazione acquisita), sono conservati presso il Dipartimento ARPA di Brindisi nel rispetto delle normative sulla privacy, conservazione ed archiviazione dei documenti.

Il file allegati_ALIFER_2022.zip è presente a questo link:

<https://arpapuglia.page.link/qCMYSKVHam8uMZFc8>

la password per accedere è la seguente:

Fhcl203{

Brindisi, 30/01/2023

Il gruppo di ispezione

Coordinatore. Anna Maria D'Agnano

Componenti

Giovanni Taveri (acque, rifiuti, impiantistica, materie prime)

Roberto Barnaba (Rumore)

Emanuela Bruno (acque, rifiuti, materie prime)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it