




PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO TECNICO

*Intervento di Manutenzione Straordinaria da Realizzare
nella Sede Succursale dell' I.T.N.S. "CARNARO"
presso il fabbricato sede dell' I.T.C. "O. Belluzzi"
ubicato su via N. Brandi in BRINDISI (Fondi CIPE int. 922)*

**PROGETTO
ESECUTIVO**

All. 4



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettisti:

geom. Maurizio ANDRIANI

p.i. Tommaso MAGRI

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Giovanni CAMASSA

Il Dirigente Del Servizio Tecnico

Dott. Ing. Sergio M. RINI

Istituto Tecnico Nautico Statale "Carnaro" di Brindisi.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE NELLA SEDE
SUCCURSALE I.T.N.S "CARNARO" DI VIA N. BRANDI BRINDISI

INT. URG. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE Deliberazione CIPE 3/2009 Intervento n. 922

Cronoprogramma delle principali attività

		settimane lavorative												
	Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Impianto e smobilizzo cantiere	*												*
2	Rimozione di manto impermeabile		*											
3	Recupero strutture in calcestruzzo		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
4	Recupero intradosso solai laboratori e uffici			*	*	*	*						*	
5	Rifacimento manto impermeabile			*	*	*	*							
6	Intonaci interni- Tinteggiature - Verniciature						*		*			*	*	
7	Sostituzione dei pluviali a servizio					*						*		
8	Lavori diversi di finitura									*	*		*	*

