



Prot.n. 123/22

Spett.le
PROVINCIA DI BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it

e p.c.

AGER
protocollo@pec.ager.puglia.it

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
c.a. Ing. P. Garofoli
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
DAP BRINDISI
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Roma, li 28 Settembre 2022

OGGETTO: Interruzione temporanea dei conferimenti per danni causati dal maltempo –
Riscontro nota Provincia di Brindisi 28822/2022

Si riscontra la nota richiamata in oggetto comunicando quanto segue.

La discarica, come noto ad Ager Puglia che ne disciplina i flussi, ha ripreso le regolari attività di impianto minimo, come previsto dalla DGR 2251/2021, in data 13.09.2022.

Nel seguito si riporta il riepilogo dei danni subiti, delle riparazioni effettuate ed in essere:

Sistema di recupero biogas

Il sistema di recupero è in sintesi costituito da gruppo di aspirazione, torcia e motore di recupero energetico / gruppo elettrogeno con funzionamento in isola.

Il gruppo di aspirazione, congiuntamente alla torcia sono stati riattivati e funzionano regolarmente.

Il motore per il recupero energetico ha subito un guasto sul sistema di controllo e sull'alternatore del motore. A seguito di ciò si rende necessaria una revisione che prevede: smontaggio della testata, revisione dei pistoni e dei sistemi di accensione. Per effettuare tali attività il gruppo elettrogeno dovrà essere portato presso le officine della Itel Italiana S.r.l. con la quale la scrivente ha un contratto di manutenzione e gestione del gruppo.

La Itel italiana, considerata la complessità del trasporto e di altri impegni assunti, ha potuto programmare lo smontaggio del motore entro le prime due settimane di ottobre 2022.

I tempi di riparazione del gruppo elettrogeno saranno legati agli approvvigionamenti dei componenti e del rame per il riavvolgimento dell'alternatore.

Pertanto sui tempi di rimessa in esercizio, che si prevedono non brevi, Vi daremo aggiornamenti nel prosieguo.

Formica Ambiente S.r.l.

Sede legale: Via Groenlandia, 47 – 00144 Roma – P.I. 05252621007 – C.F. 01408590741 - Trib. n° 157630 – R.E.A. n. 864204
tel 0659290508 – fax 0659290408 – e-mail info@formicambiente.it

Sede operativa: Contrada Formica - Brindisi



Stazione di monitoraggio aria e meteo.

La stazione è stata rimessa in regolare funzionamento dalla EBC S.r.l., con la quale la scrivente ha il contratto di manutenzione ed assistenza. Detta circostanza è nota anche ad Arpa che della stazione ha il controllo in remoto.

Ponte Internet

È stato ripristinato

Quadro di comando del Taf

La Ecosistemi S.r.l. con cui la scrivente ha il contratto di manutenzione ha ordinato la componentistica fulminata. I tempi di rimessa in regolare funzionamento sono legati alla reperibilità dei componenti. Anche su questo sarà nostra premura aggiornarvi al più presto.

Misuratore di portata del percolato

Si tratta di un misuratore magnetico di portata che è stato smontato e inviato alla casa costruttrice la Riels Instruments S.r.l. di Ponte San Nicolo (Pd). La spedizione è stata effettuata dall'installatore Geco Service S.r.l.u. La diagnosi è ancora in corso ed al momento non abbiamo notizia alcuna. Vi aggiorneremo nel più breve tempo possibile.

Tuttavia è opportuno significarvi che l'allontanamento giornaliero del percolato non è stato mai interrotto e che i quantitativi asportati vengono regolarmente registrati attraverso i FIR. Il Registro degli Autocontrolli, regolarmente vidimato, infatti, prevede una doppia registrazione mensile: lettura contatore e somma mensile dei FIR. A tal proposito Vi alleghiamo la pagina del Registro dedicata alla registrazione mensile del percolato prodotto, che per il misuratore di portata si ferma a Luglio 2022, di cui abbiamo foto a lato. Quella di agosto 22, prevista per ultimo giorno del mese, è mancante in quanto il temporale si è verificato il 28.08.22.



Sarà premura di chi scrive comunicare gli aggiornamenti sui tempi di riparazione di: gruppo elettrogeno biogas, quadro comando Taf e misuratore di portata percolato.



Distinti saluti.

Formica Ambiente srl
L'Amministratore Unico

Allegati: c.s.

Formica Ambiente S.r.l.

Sede legale: Via Groenlandia, 47 – 00144 Roma – P.I. 05252621007 – C.F. 01408590741 - Trib. n° 157630 – R.E.A. n. 864204
tel 0659290508 – fax 0659290408 – e-mail info@formicambiente.it
Sede operativa: Contrada Formica - Brindisi

 	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - 2022
		REGISTRAZIONE DEGLI AUTOCONTROLLI

8.1 ANALISI DEL PERCOLATO IN FASE DI GESTIONE OPERATIVA

TABELLA			GESTORE		
Parametri	Controlli	Destinazione	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting
Volume prodotto	Lettura contatore	Smaltimento	Mensile	Registrazione e cartacea / informatica	Annuale
Battente idraulico del percolato	Misura battente idraulico		Mensile		
Analiti indicati nel PMC	Analisi laboratorio esterno		Trimestrale		

Battente idraulico: si rimanda alle misurazioni registrate in apposito registro.

LETTURE AL 31/12/2021 3992

VOLUME PRODOTTO					
N.	Operazione effettuata	Punto	Data	Lettura contatore (m3)	Somma mensile da Fir (ton)
1	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	31.01.2022	4.489	522,97
2	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	28.02.2022	5.013	551,72
3	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	31.03.2022	5.702	705,51
4	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	29.04.2022	6.300	612,04
5	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	31.05.2022	6.899	610,96
6	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	30.06.2022	7.497	604,56
7	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	29.07.2022	8.066	582,79
8	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo	31.08.2022		490,66
9	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo			
10	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo			
11	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo			
12	Lettura contatore / Rendicontazione FIR *	Punto di prelievo			

*Al fine di dare piena tracciabilità del percolato asportato, si è ritenuto opportuno registrare le letture mensili del contatore volumetrico ed i dati derivanti dalla somma mensile dei Fir.

