

Mese: NOVEMBRE Anno: 2023

Autocontrollo quindicinale		
	Data	Firma
Rapporto di prova n. <u>81-23-043598-343754</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1	<u>13/11/2023</u>	<u>Felice Felice</u>
Rapporto di prova n. <u>81-23-043598-343753</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1B	<u>13/11/2023</u>	<u>Felice Felice</u>
Rapporto di prova n. del campione prelevato dal punto di campionamento PC2		
Rapporto di prova n. <u>81-23-043598-343754</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC2B	<u>13/11/2023</u>	<u>Felice Felice</u>
Rapporto di prova n. del campione prelevato dal punto di campionamento PC3		

Autocontrollo quindicinale		
	Data	Firma
Rapporto di prova n. <u>81-23-045455-356106</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1	<u>27/11/2023</u>	<u>Felice Felice</u>
Rapporto di prova n. <u>81-23-045455-356106</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1B	<u>27/11/2023</u>	<u>Felice Felice</u>
Rapporto di prova n. del campione prelevato dal punto di campionamento PC2		
Rapporto di prova n. <u>81-23-045455-356107</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC2B	<u>27/11/2023</u>	<u>Felice Felice</u>
Rapporto di prova n. del campione prelevato dal punto di campionamento PC3		

- PC1:** punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (ingresso serbatoio R01a - Linea A)
- PC1B:** punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (ingresso serbatoio F240 - Linea B)
- PC2:** punto di campionamento del concentrato ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio concentrato da osmosi - Linea A)
- PC2B:** punto di campionamento ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio acque trattate R21 - Linea B)
- PC3:** punto di campionamento del concentrato ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio permeato da osmosi - Linea A)

RE-PRESA punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda (ingresso serbatoio R02)

Rapporto di prova n. 81-23-043598-343755 del campione prelevato dal punto di campionamento RE-PRESA 13/11/2023

Rapporto di prova n. 81-23-045455-356108 del campione prelevato dal punto di campionamento RE-PRESA 27/11/2023

Firma Felice Felice

