

Mese: SETTEMBRE Anno: 2023

Autocontrollo quindicinale		
	Data	Firma
Rapporto di prova n. <u>EV-23-033726-240314</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1	<u>14/08/2023</u>	<u>[Firma]</u>
Rapporto di prova n. <u>EV-23-033726-240313</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1B	<u>14/08/2023</u>	<u>[Firma]</u>
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC2		
Rapporto di prova n. <u>EV-23-033726-240314</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC2B	<u>14/08/2023</u>	<u>[Firma]</u>
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC3		

Autocontrollo quindicinale		
	Data	Firma
Rapporto di prova n. <u>EV-23-033726-240325</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1	<u>28/09/2023</u>	<u>[Firma]</u>
Rapporto di prova n. <u>EV-23-033726-240324</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC1B	<u>28/09/2023</u>	<u>[Firma]</u>
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC2		
Rapporto di prova n. <u>EV-23-033726-240324</u> del campione prelevato dal punto di campionamento PC2B	<u>28/09/2023</u>	<u>[Firma]</u>
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC3		

- PC1:** punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (ingresso serbatoio R01a – Linea A)
- PC1B:** punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (ingresso serbatoio F240 – Linea B)
- PC2:** punto di campionamento del concentrato ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio concentrato da osmosi – Linea A)
- PC2B:** punto di campionamento ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio acque trattate R21 – Linea B)
- PC3:** punto di campionamento del concentrato ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio permeato da osmosi – Linea A)

<u>PC-PC1A punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda (ingresso serbatoio R01a)</u>		
<u>Rapporto di prova n. EV-23-033726-240315 del campione prelevato dal punto di campionamento PC-PC1A 14/09/2023</u>		
<u>Rapporto di prova n. EV-23-033726-240318 del campione prelevato dal punto di campionamento PC-PC1A 28/09/2023</u>		
		Firma
		<u>[Firma]</u>

